



COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE

Manutenzione straordinaria tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-16]

Progetto Esecutivo

RELAZIONE TECNICA

PROGETTISTA
(Ing. Adriano Sora)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Vittorio Prina)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Mauro Mericco)

Premessa

I lavori oggetto del presente progetto consistono nella sistemazione del sottotetto con eliminazione della presenza di volatili e sistemazione dei locali sottostanti.

In data 22/11/2016, è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio comunicazione di lavori di manutenzione senza modifiche esterne.

Inquadramento territoriale

L'ambito urbano al quale è riferita la proposta si configura quale parte di città nella zona centrale della città di Pavia, nell'edificio che ospita l'istituto musicale "Vittadini".

Stato di fatto

Attualmente il sottotetto è invaso dai volatili che hanno provocato il danneggiamento della controsoffittatura e l'invasione dei locali sottostanti.

Stato di progetto

In relazione all'inagibilità dei locali sottostanti il sottotetto della copertura dell'ala Nord a causa dell'ingresso di piccioni e delle conseguenti deiezioni e colature di guano, si prevede un intervento di pulizia e bonifica nel sottotetto e nei locali stessi, con posa nel sottotetto di reticelle antivolatili nei punti di ingresso degli stessi e saranno sistemate le scossaline corrispondenti.

Non sarà eseguito alcun intervento di modifica esterna.



