




COMUNE DI PAVIA

Assessorato al Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

Adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2012

Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15/07/2013

Catalogo dei servizi esistenti

Istruzione

Sindaco	Alessandro Cattaneo
Assessore per l'adozione	Fabrizio Fracassi
Assessore per l'approvazione	Marco Bellaviti
Segretario Generale	Dott. Pietro Paolo Mileti
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Francesco Grecchi

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento: Ing. Valentina Dalmanzio

Ing. Alessandra Ambroggi, Geom. Luca Brambilla, Dott.ssa Elisa Brendolise, Arch. Armanda Bruschi, Arch. Paolo Carena,
P.I. Massimo Codecasa, Arch. Clelia Cozzolino, Ing. Luca Galandra, Ing. Alberto Lanati, Arch. Matteo Ricotti, Arch. Sara Rognoni

Con il contributo tecnico di: Geom. Angela Consuelo Borlini, Geom. Massimo Peveri, Geom. Valter Ottini, Geom. Paola Savio
Con la collaborazione di: Rag. Angela Bertoni, Sig.ra Marina Bolognesi, Sig.ra Luigia Ferdinandi

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO


PIANO DEI SERVIZI

IS – ISTRUZIONE Asili Nido

Cod_PdS	Nome_serv	Tipologia di scuola
IS1.01	Barbieri	Asilo Nido
IS1.02	Casali	Asilo Nido
IS1.03	Collodi	Asilo Nido
IS1.04	La culla	Asilo Nido
IS1.05	Martinelli	Asilo Nido
IS1.06	Negri	Asilo Nido
IS1.07	Rodari	Asilo Nido
IS1.08	Interaziendale Bolocan	Asilo Nido
IS1.09	I Piedini	Asilo Nido
IS1.10	Il Cucciolo	Asilo Nido
IS1.11	La Torretta	Asilo Nido
IS1.12	C'era una volta..	Asilo Nido
IS1.13	Bolle di Sapone	Asilo Nido - Micronido
IS1.14	Albero Azzurro	Asilo Nido
IS1.15	Il Piccolo Principe	Asilo Nido
IS1.16	Coop La Spiga	Asilo Nido
IS1.17	Il Pianeta del Tesoro	Asilo Nido
IS1.18	Pincopallina	Asilo Nido
IS1.19	Progetto Luna	Nido Famiglia
IS1.20	Qui Quo Qua	Asilo Nido
IS1.21	La Trottola	Asilo Nido
IS1.22	Il Bruco	Asilo Nido

Cod_PdS	Nome_serv	Superficie lotto	Superficie spazi esterni	Sup coperta	SLP	Num classi/Sez	mq per alunno	mq per classe
IS1.01	Barbieri	3364	2454	910	1093	3	16	364
IS1.02	Casali	1024	686	338	382	2	10	191
IS1.03	Collodi	1152	774	378	428	2	10	214
IS1.04	La Culla	1097	709	388	427	2	8	214
IS1.05	Martinelli	5016	4019	997	919	3	13	306
IS1.06	Negri	3561	2809	752	306	2	8	153
IS1.07	Rodari	1799	1305	494	505	3	8	168
IS1.08	Interaziendale Bolocan	962	604	358	332	1	14	332

IS Asili Nido - Dati iscritti dal 2005 al 2010



IS Asili Nido pubblici - Dati iscritti al 31.03.2010 e liste d'attesa

Cod_PdS	Nome_serv	posti autorizzati	massimo iscrivibile	iscritti al 31_03_2010	lista d'attesa al 31_03_2010
IS1.01	Barbieri	60	70	64	19
IS1.02	Casali	34	40	40	9
IS1.03	Collodi	44	45	44	12
IS1.04	La culla	43	51	45	4
IS1.05	Martinelli	60	70	69	32
IS1.06	Negri	34	40	40	7
IS1.07	Rodari	53	63	57	14
IS1.08	Interaziendale Bolocan	20	24	24	
		348	403	383	97

IS Asili Nido privati - Dati iscritti al 31.03.2010 e liste d'attesa

COD_PdS	Nome_serv	posti autorizzati	iscritti al 31_03_2010	lista d'attesa al 31_03_2010
IS1.	Albero Azzurro	18		
IS1.09	I Piedini	48	17	
IS1.10	Il Cucciolo	40	24	1
IS1.11	La Torretta	20	12	
IS1.12	C'era una volta..	21	13	
IS1.13	Bolle di Sapone	28	22	
IS1.14	Albero Azzurro	18		
IS1.15	Il Piccolo Principe	16	16	
IS1.16	Coop La Spiga	32	33	2
IS1.17	Il Pianeta del Tesoro	10	12	
IS1.18	Pincopallina	32	24	
IS1.19	Progetto Luna	5		
IS1.20	Qui Quo Qua	30	34	
IS1.21	La Trottola	16		
IS1.22	Il Bruco	20		
		354	207	3

Cod_PdS	Nome_serv	Capacità ricettiva	Massimo iscrivibile	iscritti 2009/10	Domande di iscrizione 2010/2011	Capacità ric. superata
IS1.01	Barbieri	60	70	64	62	<input type="checkbox"/>
IS1.02	Casali	34	40	40	34	<input type="checkbox"/>
IS1.03	Collodi	45	45	45	35	<input type="checkbox"/>
IS1.04	La culla	43	51	45	26	<input type="checkbox"/>
IS1.05	Martinelli	60	70	70	72	<input type="checkbox"/>
IS1.06	Negri	34	40	40	16	<input type="checkbox"/>
IS1.07	Rodari	53	63	57	43	<input type="checkbox"/>
IS1.08	Interaziendale Bolocan	20	24	22	24	<input type="checkbox"/>

Cod_PdS	Nome_serv	Stima dei costi	Lavori di consolidamento	Incompatibilità funzionali	Valutare spostamento	Priorità
IS1.01	Barbieri	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS1.02	Casali	€ 60.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
IS1.03	Collodi	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS1.04	La Culla	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3
IS1.05	Martinelli	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS1.06	Negri	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS1.07	Rodari	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS1.08	Interaziendale Bolocan	€ 550.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
		€ 820.000				

IS1.01

Asilo Nido Barbieri



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.01**

Nido **Barbieri**



Superficie lotto: **3364**

Superficie spazi esterni: **2454**

Superficie coperta: **910**

SLP: **1093**

capacità ricettiva: **60**

mq per alunno: **16**



IS1.01

Asilo Nido Barbieri

	n	superficie
aule:	1	35
aule aggiuntive:	2	100
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:		
servizi:	7	224
refettorio:	1	38
locali porz. cibi:	1	79
dormitori:	4	199
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	3	601
lavanderia:	1	59
aula prof/insegnanti:	1	50
uffici:	2	86
ripostigli:	1	20
sala lattanti:		
connettivo/atrio/scal		380
locali tecnici:		

IS1.01

Asilo Nido Barbieri

capacità ricettiva:	60
massimo iscrivibile:	70
Iscritti 2009:	64

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	63
residenti fuori comune:	1
stranieri:	21
stranieri su totale:	33

IS1.01

Asilo Nido Barbieri

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali. Sarebbe opportuno pavimentare parte dello spazio esterno eliminando la sabbiera degradata per consentire l'utilizzo di parte dello spazio esterno oggi in disuso.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS1.02

Asilo Nido Casali



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:


circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.02**

Nido **Casali**



Superficie lotto:	1024
Superficie spazi esterni:	686
Superficie coperta:	338
SLP:	382
capacità ricettiva:	34
mq per alunno:	10



IS1.02

Asilo Nido Casali


	n	superficie		n	superficie
aule:			ambulatorio:	1	33
aule aggiuntive:	2	105	sala giochi:	2	321
spazi per rotazioni			lavanderia:		
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	1	27
servizi:	3	69	ripostigli:	2	33
refettorio:	1	64	sala lattanti:		
locali porz. cibi:	1	42	connettivo/atRIO/scal		102
dormitori:	2	228	locali tecnici:		
laboratori:					

IS1.02

Asilo Nido Casali

capacità ricettiva:	34
massimo iscrivibile:	40
Iscritti 2009:	40

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	40
residenti fuori comune:	
stranieri:	12
stranieri su totale:	30

IS1.02

Asilo Nido Casali

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: Pur presentandosi in buone condizioni generali, l'edificio è interessato da possibili allagamenti dei locali al piano seminterrato dovuti all'esondazione del Ticino. L'asilo nido è posto al primo piano ed in questo caso diventa non accessibile, pur non essendo direttamente interessato dall'allagamento che rende invece inagibili i locali siti al piano seminterrato da anni non più occupati.

Descrizione vulnerabilità: La struttura subisce temporanei allagamenti dei locali al piano terra quando vi è un innalzamento del livello delle acque del fiume Ticino. L'area cortiliva dell'asilo nido richiederebbe un intervento di manutenzione straordinaria; si prevede comunque qualche intervento straordinario anche all'interno della struttura vista la vetustà dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS1.03

Asilo Nido Collodi



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.03**

Nido **Collodi**



Superficie lotto: **1152**


Superficie spazi esterni: **774**

Superficie coperta: **378**

SLP: **428**

capacità ricettiva: **45**

mq per alunno: **10**



IS1.03

Asilo Nido Collodi

	n	superficie
aule:		
aule aggiuntive:	2	81
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:	1	145
servizi:	3	83
refettorio:		
locali porz. cibi:	1	43
dormitori:	2	211
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	2	260
lavanderia:	1	31
aula prof/insegnanti:		
uffici:	1	23
ripostigli:	1	19
sala lattanti:	1	40
connettivo/atrio/scal		133
locali tecnici:		

IS1.03

Asilo Nido Collodi

capacità ricettiva:	45
massimo iscrivibile:	45
Iscritti 2009:	45

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	43
residenti fuori comune:	2
stranieri:	16
stranieri su totale:	36

IS1.03

Asilo Nido Collodi

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS1.04

Asilo Nido La Culla



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:



IS1.04

Asilo Nido La Culla


	n	superficie		n	superficie
aule:			ambulatorio:		
aule aggiuntive:			sala giochi:	1	155
spazi per rotazion			lavanderia:	1	31
spogliatoi:	1	29	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	1	30
servizi:	3	88	ripostigli:	2	16
refettorio:			sala lattanti:	1	95
locali porz. cibi:	1	44	connettivo/atrio/scal		116
dormitori:	2	340	locali tecnici:		
laboratori:					

IS1.04

Asilo Nido La Culla

capacità ricettiva:	43
massimo iscrivibile:	51
Iscritti 2009:	45

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	41
residenti fuori comune:	4
stranieri:	7
stranieri su totale:	16

IS1.04

Asilo Nido La Culla

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: La struttura è collocata nell'area urbana di Mirabello; sarebbe opportuno ricollocare le attività del nido accorpandole ad un'altra struttura scolastica per contenere i costi di mantenimento ordinari e per poter fruire di spazi funzionalmente adeguati.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi


IS1.05

Asilo Nido Martinelli

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.05**

Nido **Martinelli**



Superficie lotto: **5016**


Superficie spazi esterni: **4019**

Superficie coperta: **997**

SLP: **919**

capacità ricettiva: **60**

mq per alunno: **13**



IS1.05

Asilo Nido Martinelli

	n	superficie
aule:		
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	1	55
salone:	1	263
servizi:	2	69
refettorio:	3	262
locali porz. cibi:	1	53
dormitori:	3	404
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	2	176
lavanderia:	1	19
aula prof/insegnanti:		
uffici:	1	29
ripostigli:	1	17
sala lattanti:	2	114
connettivo/atrio/scal		957
locali tecnici:		

IS1.05

Asilo Nido Martinelli

capacità ricettiva:	60
massimo iscrivibile:	70
Iscritti 2009:	70

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	65
residenti fuori comune:	5
stranieri:	10
stranieri su totale:	14

IS1.05

Asilo Nido Martinelli

Num classi/Sez:
 capacità ricettiva:
 massimo iscrivibile:
 iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS1.06

Asilo Nido Negri

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.06**

Nido **Negri**



Superficie lotto: **3561**


Superficie spazi esterni: **2809**

Superficie coperta: **752**

SLP: **306**

capacità ricettiva: **34**

mq per alunno: **8**



IS1.06

Asilo Nido Negri

	n	superficie
aule:	4	247
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	1	14
salone:		
servizi:	2	8
refettorio:	2	56
locali porz. cibi:	1	46
dormitori:	1	42
laboratori:	3	52


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:		
lavanderia:	1	6
aula prof/insegnanti:		
uffici:	1	6
ripostigli:	1	17
sala lattanti:		
connettivo/atrio/scal		147
locali tecnici:	1	11

IS1.06

Asilo Nido Negri

capacità ricettiva:	34
massimo iscrivibile:	40
Iscritti 2009:	40

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	39
residenti fuori comune:	1
stranieri:	17
stranieri su totale:	43

IS1.06

Asilo Nido Negri

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS1.07

Asilo Nido Rodari



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.07**

Nido **Rodari**



Superficie lotto: **1799**

Superficie spazi esterni: **1305**

Superficie coperta: **494**

SLP: **505**

capacità ricettiva: **53**

mq per alunno: **8**



IS1.07

Asilo Nido Rodari

	n	superficie
aule:	2	127
aule aggiuntive:		
spazi per rotazioni		
spogliatoi:	1	22
salone:		
servizi:	4	67
refettorio:	1	62
locali porz. cibi:	1	45
dormitori:	3	199
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	2	291
lavanderia:		
aula prof/insegnanti:		
uffici:		
ripostigli:	1	15
sala lattanti:	1	51
connettivo/atrio/scal		150
locali tecnici:	1	13

IS1.07

Asilo Nido Rodari

capacità ricettiva:	53
massimo iscrivibile:	63
Iscritti 2009:	57

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	57
residenti fuori comune:	
stranieri:	15
stranieri su totale:	26

IS1.07

Asilo Nido Rodari

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni


Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.08**

Nido Interaziendale Bolocan



Superficie lotto:	962
Superficie spazi esterni:	604
Superficie coperta:	358
SLP:	332
capacità ricettiva:	20
mq per alunno:	14



IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan

	n	superficie
aule:	1	37
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:		
servizi:	3	25
refettorio:	1	59
locali porz. cibi:	1	25
dormitori:	1	16
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	1	46
lavanderia:	1	12
aula prof/insegnanti:		
uffici:		
ripostigli:	1	6
sala lattanti:		
connettivo/atrio/scal		56
locali tecnici:		

IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan

capacità ricettiva:	20
massimo iscrivibile:	24
Iscritti 2009:	22

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	22
residenti fuori comune:	
stranieri:	
stranieri su totale:	

IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in cattive condizioni manutentive per ciò che concerne la copertura, lo stato delle facciate e dello spazio aperto relativo all'edificio. Invece, le condizioni interne dello spazio dove si svolge l'attività del nido sono molto buone.

Descrizione vulnerabilità: La vulnerabilità maggiore è legata allo stato manutentivo della copertura e delle facciate.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 550.000,00


IS1.09

Asilo Nido I Piedini

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.09**

Nido **I Piedini**



Superficie lotto: **646**

Superficie spazi esterni: **270**

Superficie coperta: **376**

SLP:

capacità ricettiva: **40**

mq per alunno:


IS1.10

Asilo Nido Il Cucciolo

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.10**

Nido **Il Cucciolo**



Superficie lotto: **1713**

Superficie spazi esterni: **1107**

Superficie coperta: **606**

SLP:

capacità ricettiva: **48**

mq per alunno:

IS1.11

Asilo Nido La Torretta



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.11**

Nido **La Torretta**



Superficie lotto: **480**

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **20**

mq per alunno:

IS1.12

Asilo Nido C'era una volta..

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.12**

Nido C'era una volta..



Superficie lotto: **876**


Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **20**

mq per alunno:

IS1.13 Asilo Nido - Micronido Bolle di Sapone

indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.13**

Nido **Bolle di Sapone**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva:

mq per alunno:

IS1.14

Asilo Nido Albero Azzurro

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.14**

Nido **Albero Azzurro**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **18**

mq per alunno:

IS1.15

Asilo Nido Il Piccolo Principe

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.15**

Nido **Il Piccolo Principe**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **16**

mq per alunno:


IS1.16

Asilo Nido Coop La Spiga

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.16**

Nido **Coop La Spiga**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva:

mq per alunno:

IS1.17

Asilo Nido Il Pianeta del Tesoro



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.17**

Nido **Il Pianeta del Tesoro**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **10**

mq per alunno:

IS1.18

Asilo Nido Pincopallina



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.18**

Nido **Pincopallina**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **32**

mq per alunno:

IS1.19

Nido Famiglia Progetto Luna

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: IS1.19

Nido Progetto Luna



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: 5

mq per alunno:


IS1.20

Asilo Nido Qui Quo Qua

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.20**

Nido **Qui Quo Qua**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **30**

mq per alunno:

IS1.21

Asilo Nido La Trottole

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circostrizione: quartiere:

IS1.22

Asilo Nido Il Bruco

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

IS – ISTRUZIONE
Scuole dell'Infanzia


Cod_PdS	Nome_serv	Tipologia di scuola
IS2.01	Castiglioni	Scuola dell'infanzia
IS2.02	Gazzaniga	Scuola dell'infanzia
IS2.03	Malcovati	Scuola dell'infanzia
IS2.04	Muzio	Scuola dell'infanzia
IS2.05	Negri	Scuola dell'infanzia
IS2.06	Otto marzo	Scuola dell'infanzia
IS2.07	S. Teresa	Scuola dell'infanzia
IS2.08	Santo Landini	Scuola dell'infanzia
IS2.09	Vaccari	Scuola dell'infanzia
IS2.10	L'aquilone	Scuola dell'infanzia
IS2.11	Fossarmato	Scuola dell'infanzia
IS2.12	Il Girotondo	Scuola dell'infanzia
IS2.13	Manara	Scuola dell'infanzia
IS2.14	Montebolone	Scuola dell'infanzia
IS2.15	Olevano	Scuola dell'infanzia
IS2.16	Peter Pan	Scuola dell'infanzia
IS2.17	Sante Zennaro	Scuola dell'infanzia
IS2.18	Scala	Scuola dell'infanzia
IS2.19	Domus Pacis	Scuola dell'infanzia
IS2.20	Padre Pianzola	Scuola dell'infanzia
IS2.21	Il Cucciolo	Scuola dell'infanzia

IS Scuole dell'Infanzia - Dati iscritti dal 2005 al 2010

Cod_PdS	Nome_serv	iscritti 2005/06	iscritti 2006/07	iscritti 2007/08	iscritti 2008/09	iscritti 2009/10
IS2.01	Castiglioni	84	82	69	73	75
IS2.02	Gazzaniga	63	66	59	68	68
IS2.03	Malcovati	77	75	72	74	79
IS2.04	Muzio	72	70	62	67	60
IS2.05	Negri	70	70	68	73	71
IS2.06	Otto marzo	133	140	130	132	130
IS2.07	S. Teresa	76	96	87	83	72
IS2.08	Santo Landini	59	46	46	51	59
IS2.09	Vaccari	80	81	85	91	75
IS2.10	L'aquilone	105	97	105	109	104
IS2.11	Fossarmato	24	26	26	26	27
IS2.12	Il Girotondo	103	102	99	101	99
IS2.13	Manara	78	78	77	78	79
IS2.14	Montebolone	75	74	70	69	76
IS2.15	Olevano	56	54	51	56	51
IS2.16	Peter Pan	111	104	111	107	109
IS2.17	Sante Zennaro	79	82	79	71	75
IS2.18	Scala	54	43	36	48	52
		1399	1386	1332	1377	1361

Cod_PdS	Nome_serv	Superficie lotto	Superficie spazi esterni	Sup coperta	SLP	Num classi/Sez	mq per classe
IS2.01	Castiglioni	2904	2117	787	763	3	254
IS2.02	Gazzaniga	1646	1116	530	510	3	170
IS2.03	Malcovati	2796	1953	843	628	3	209
IS2.04	Muzio	1367	767	600	582	3	194
IS2.05	Negri	3561	2809	752	651	3	217
IS2.06	Otto marzo	1743	1107	636	1087	6	181
IS2.07	S. Teresa	4407	3737	670	650	3	217
IS2.08	Santo Landini	1439	1004	435	505	3	168
IS2.09	Vaccari	3191	2471	720	716	4	179
IS2.10	L'aquilone	3687	2437	1250	1222	4	306
IS2.11	Fossarmato	2163	1729	434	427	1	427
IS2.12	Il Girotondo	2212	1582	630	621	4	155
IS2.13	Manara	1072	742	330	266	3	89
IS2.14	Montebolone	2708	2108	600	572	3	191
IS2.15	Olevano	2218	1926	292	445	4	111
IS2.16	Peter Pan	1730	780	950	931	4	233
IS2.17	Sante Zennaro	965	515	450	424	3	141
IS2.18	Scala	2815	2116	699	672	2	336

IS Scuole dell'Infanzia - Dati iscritti dal 2005 al 2010



Cod_PdS	Nome_serv	Capienza autorizzata dai VV F	iscritti 2009/10	Capacità ricettiva superata
IS2.01	Castiglioni		75	<input type="checkbox"/>
IS2.02	Gazzaniga		68	<input type="checkbox"/>
IS2.03	Malcovati		79	<input type="checkbox"/>
IS2.04	Muzio		60	<input type="checkbox"/>
IS2.05	Negri		71	<input type="checkbox"/>
IS2.06	Otto marzo		130	<input type="checkbox"/>
IS2.07	S. Teresa		72	<input type="checkbox"/>
IS2.08	Santo Landini		59	<input type="checkbox"/>
IS2.09	Vaccari		75	<input type="checkbox"/>
IS2.10	L'aquilone		104	<input type="checkbox"/>
IS2.11	Fossarmato		27	<input type="checkbox"/>
IS2.12	Il Girotondo		99	<input type="checkbox"/>
IS2.13	Manara		79	<input type="checkbox"/>
IS2.14	Montebolone		76	<input type="checkbox"/>
IS2.15	Olevano		51	<input type="checkbox"/>
IS2.16	Peter Pan		109	<input type="checkbox"/>
IS2.17	Sante Zennaro		75	<input type="checkbox"/>
IS2.18	Scala		52	<input type="checkbox"/>

IS2.01

Scuola dell'infanzia Castiglioni



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:

Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.01

Nome_serv Castiglioni



Superficie lotto: 2904

Superficie spazi esterni: 2117

Superficie coperta: 787

SLP: 763

capienza da DM del 1975: 93

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 254



IS2.01 Scuola Castiglioni

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	225	custode:		
aule aggiuntive:	1	12	deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:	1	10	locali tecnici:		
salone:	1	224	dispensa:	1	7
servizi:	6	34	ripostigli:	3	11
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	20	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:	1	31	uffici:	1	14
laboratori:	2	25	sala giochi		


IS2.01 Scuola dell'infanzia Castiglioni

Capienza secondo DM 18/12/75: 93

iscritti 2009/10: 75

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 66

residenti fuori comune: 9

stranieri : 15

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.01

Scuola dell'infanzia Castiglioni

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
Capienza autorizzata dai VV F:
capienza da DM del 1975:
iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: Per ciò che riguarda lo spazio esterno sono necessarie opere di manutenzione straordinaria che rendano meglio fruibile la struttura.

Descrizione vulnerabilità: E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di consolidamento strutturale
Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
Lavori di recupero delle facciate
Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
Lavori di manutenzione straordinaria interni
Realizzazione di ampliamento
Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.02 Scuola dell'infanzia Gazzaniga



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
 sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.02**

Nome_serv **Gazzaniga**



Superficie lotto:	1646
Superficie spazi esterni:	1116
Superficie coperta:	530
SLP:	510
capienza da DM del 1975:	68
mq per alunno:	8
Num classi/Sez:	3
mq per classe:	170




IS2.02 Scuola Gazzaniga

	n	superficie
aule:	4	127
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		67
spogliatoi:	1	5
salone:	1	70
servizi:	5	40
refettorio:		
locali porz. cibi:	1	21
dormitorio:	1	35
laboratori:	4	65

	n	superficie
custode:		
deposito:		
ambulatorio:		9
locali tecnici:		
dispensa:	1	5
ripostigli:		9
scantinato:		20
connettivo/atrio/scale		113
uffici:	1	9

IS2.02

Scuola Gazzaniga




IS2.02 Scuola dell'infanzia Gazzaniga

Capienza secondo DM 18/12/75: 68

iscritti 2009/10: 68

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 60

residenti fuori comune: 8

stranieri : 2

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.02

Scuola dell'infanzia Gazzaniga

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS2.03

Scuola dell'infanzia Malcovati



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:

Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.03**

Nome_serv Malcovati




Superficie lotto:	2796
Superficie spazi esterni:	1953
Superficie coperta:	843
SLP:	628
capienza da DM del 1975:	73
mq per alunno:	9
Num classi/Sez:	3
mq per classe:	209



IS2.03 Scuola Malcovati

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	132	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:	1	3
spazi per rotazion		15	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:	1	14
salone:	1	68	dispensa:	1	3
servizi:	3	45	ripostigli:	1	9
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	18	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:	1	69	uffici:	1	12
laboratori:	1	15	aula pittura		

IS2.03 Scuola Malcovati




IS2.03 Scuola dell'infanzia Malcovati

Capienza secondo DM 18/12/75: 73

iscritti 2009/10: 79

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 76

residenti fuori comune: 3

stranieri : 26

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.03

Scuola dell'infanzia Malcovati

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
 Capienza autorizzata dai VV F:
 capienza da DM del 1975:
 iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola è situata al piano terra di un edificio che ospita al primo piano da diversi anni un appartamento non abitato. Negli anni il sottotetto è stato ammalorato dalle intemperie e dalla presenza di piccioni e risulta attualmente inagibile. Analogamente, l'area di giardino assegnata all'appartamento e confinante con l'area cortiliva della scuola risulta in stato di abbandono e necessita di un recupero.

Descrizione vulnerabilità: I lavori di riqualificazione interna verranno realizzati dalla società AGAL per realizzare una struttura ricettiva che ospiti le famiglie dei bambini ricoverati al Reparto Pediatria del Policlinico San Matteo.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
 Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
 Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
 Lavori di recupero delle facciate
 Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
 Lavori di manutenzione straordinaria interni
 Realizzazione di ampliamento
 Valutare spostamento delle attività in altro edificio


Stima dei costi € 55.000,00

IS2.04 Scuola dell'infanzia Muzio

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.04**

Nome_serv Muzio



Superficie lotto: 1367

Superficie spazi esterni: 767

Superficie coperta: 600


SLP: 582

capienza da DM del 1975: 71

m² per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

m² per classe: 194



IS2.04 Scuola Muzio

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	144	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		19	ambulatorio:		
spogliatoi:	1	18	locali tecnici:		
salone:	1	85	dispensa:	1	12
servizi:	4	62	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		25
locali porz. cibi:	1	17	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:	1	25	uffici:	1	11
laboratori:	1	19			


IS2.04 Scuola dell'infanzia Muzio

Capienza secondo DM 18/12/75: 71

iscritti 2009/10: 60

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 57

residenti fuori comune: 3

stranieri : 19

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.04

Scuola dell'infanzia Muzio

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Lo spazio esterno va, però, riqualificato.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.05 Scuola dell'infanzia Negriindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.05**

Nome_serv Negri



Superficie lotto: 3561

Superficie spazi esterni: 2809

Superficie coperta: 752


SLP: 651

capienza da DM del 1975: 70

mq per alunno: 9

Num classi/Sez: 3


mq per classe: 217



IS2.05 Scuola Negri

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	162	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:	1	34
spazi per rotazion	1	71	ambulatorio:		24
spogliatoi:	1	4	locali tecnici:	1	1
salone:	1	113	dispensa:		30
servizi:	4	38	ripostigli:	1	37
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	14	connettivo/atrio/scale		92
dormitorio:			uffici:	1	5
laboratori:	3	79			

IS2.05 Scuola Negri



PIANTA PIANO PRIMO


IS2.05 Scuola dell'infanzia Negri

Capienza secondo DM 18/12/75: 70

iscritti 2009/10: 71

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 66

residenti fuori comune: 5

stranieri : 20

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.05**Scuola dell'infanzia Negri**

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
 Capienza autorizzata dai VV F:
 capienza da DM del 1975: Lavori di riparazione in corso
 iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
 Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
 Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
 Lavori di recupero delle facciate
 Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
 Lavori di manutenzione straordinaria interni
 Realizzazione di ampliamento
 Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00


IS2.06

Scuola dell'infanzia Otto marzo

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.06

Nome_serv Otto marzo



Superficie lotto: 1743

Superficie spazi esterni: 1107

Superficie coperta: 636


SLP: 1087

capienza da DM del 1975: 163

mq per alunno: 7

Num classi/Sez: 6

mq per classe: 181




IS2.06

Scuola Otto marzo

	n	superficie		n	superficie
aule:	6	275	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:	2	15	locali tecnici:	1	25
salone:	2	256	dispensa:	1	6
servizi:	6	83	ripostigli:		
refettorio:	1	54	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	30	connettivo/atRIO/scale		143
dormitorio:	1	56	uffici:		
laboratori:	2	40			

IS2.06

Scuola Otto marzo




IS2.06 Scuola dell'infanzia Otto marzo

Capienza secondo DM 18/12/75: 163

iscritti 2009/10: 130

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 126

residenti fuori comune: 4

stranieri : 4

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.06

Scuola dell'infanzia Otto marzo

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura internamente si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Per ciò che riguarda lo spazio esterno sono necessarie delle opere di manutenzione straordinaria che rendano meglio fruibile la struttura.

Descrizione vulnerabilità: Sono da segnalare solo interventi di adeguamento e miglioramento degli spazi esterni. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00


IS2.07

Scuola dell'infanzia S. Teresa

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.07**

Nome_serv S. Teresa



Superficie lotto: 4407

Superficie spazi esterni: 3737

Superficie coperta: 670

SLP: 650

capienza da DM del 1975: 90

mq per alunno: 7

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 217



IS2.07 Scuola S. Teresa

	n	superficie
aule:	5	140
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:	1	129
servizi:	2	27
refettorio:		
locali porz. cibi:		
dormitorio:		
laboratori:		

	n	superficie
custode:		
deposito:		
ambulatorio:		
locali tecnici:		
dispensa:		
ripostigli:	1	6
scantinato:	1	32
connettivo/atRIO/scale		55
uffici:		


IS2.07 Scuola dell'infanzia S. Teresa

Capienza secondo DM 18/12/75: 90

iscritti 2009/10: 72

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 71

residenti fuori comune: 1

stranieri : 0

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.07

Scuola dell'infanzia S. Teresa

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Opere di manutenzione straordinaria interne per la redistribuzione di parte degli spazi. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo interni per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere esterne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 60.000,00

IS2.08

Scuola dell'infanzia Santo Landini



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
 sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.08

Nome_serv Santo Landini



Superficie lotto: 1439

Superficie spazi esterni: 1004

Superficie coperta: 435


SLP: 505

capienza da DM del 1975: 60

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 168



IS2.08 Scuola Santo Landini

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	108	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:	1	46
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:	1	20
salone:	1	112	dispensa:		
servizi:	5	42	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	8	connettivo/atric/scale		
dormitorio:	1	32	uffici:		
laboratori:	2	23			


IS2.08 Scuola dell'infanzia Santo Landini

Capienza secondo DM 18/12/75: 60

iscritti 2009/10: 59

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 53

residenti fuori comune: 6

stranieri : 13

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.08**Scuola dell'infanzia Santo Landini**

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
Capienza autorizzata dai VV F:
capienza da DM del 1975: Lavori di riparazione in corso
iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura è, oggi, inagibile per problematiche strutturali, quindi chiusa al pubblico.

Descrizione vulnerabilità: La scuola deve essere riqualificata strutturalmente. A fine lavori sarà collocata un asilo nido attraverso una concessione di servizio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
Lavori di recupero delle facciate
Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
Lavori di manutenzione straordinaria interni
Realizzazione di ampliamento
Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 300.000,00

IS2.09

Scuola dell'infanzia Vaccari



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.09**

Nome_serv Vaccari



Superficie lotto: 3191

Superficie spazi esterni: 2471

Superficie coperta: 720


SLP: 716

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez: 4

mq per classe: 179



IS2.09 Scuola Vaccari

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	161	custode:		
aule aggiuntive:	1	32	deposito:		
spazi per rotazioni			ambulatorio:		
spogliatoi:	1	7	locali tecnici:		
salone:	1	79	dispensa:		
servizi:	4	49	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	13	connettivo/atRIO/scale		178
dormitorio:	2	71	uffici:	1	38
laboratori:	1	23			


IS2.09 Scuola dell'infanzia Vaccari

Capienza secondo DM 18/12/75:

iscritti 2009/10: 75

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:

residenti fuori comune:

stranieri : 6

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.09

Scuola dell'infanzia Vaccari

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Per ciò che riguarda lo spazio esterno sono necessarie opere di manutenzione straordinaria che rendano meglio fruibile la struttura.

Descrizione vulnerabilità: Sono da segnalare solo interventi di adeguamento e miglioramento degli spazi esterni. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.10 Scuola dell'infanzia L'aquiloneindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.10**

Nome_serv **L'aquilone**



Superficie lotto: **3687**

Superficie spazi esterni: **2437**

Superficie coperta: **1250**

SLP: **1222**

capienza da DM del 1975: **139**

mq per alunno: **9**

Num classi/Sez: **4**

mq per classe: **306**



IS2.10 Scuola L'aquilone

	n	superficie
aule:	4	199
aule aggiuntive:	1	25
spazi per rotazioni		
spogliatoi:		
salone:	1	240
servizi:	6	73
refettorio:		
locali porz. cibi:	1	69
dormitorio:		
laboratori:	2	55

	n	superficie
custode:	1	75
deposito:		
ambulatorio:		
locali tecnici:		
dispensa:		
ripostigli:	1	19
scantinato:		
connettivo/atrio/scale		223
uffici:	1	15


IS2.10 Scuola dell'infanzia L'aquilone

Capienza secondo DM 18/12/75: 139

iscritti 2009/10: 104

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 94

residenti fuori comune: 10

stranieri : 4

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.10**Scuola dell'infanzia L'aquilone**

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola occupa per le sue attività parte dei locali dell'edificio scolastico della succursale della scuola secondaria di primo grado Angelini. Tali attività sono incompatibili tra loro per grado scolastico. Per le indicazioni sullo stato manutentivo fare riferimento alla scheda del PdS IS relativo alla scuola Angelini succursale.

Descrizione vulnerabilità: Incompatibilità funzionale con la scuola secondaria di primo grado Angelini.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 25.000,00

IS2.11 Scuola dell'infanzia Fossarmatoindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.11**

Nome_serv Fossarmato



Superficie lotto: 2163

Superficie spazi esterni: 1729

Superficie coperta: 434

SLP: 427

capienza da DM del 1975: 39

mq per alunno: 11

Num classi/Sez: 1

mq per classe: 427



IS2.11 Scuola Fossarmato

	n	superficie		n	superficie
aule:	2	51	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:	1	9
spogliatoi:	1	7	locali tecnici:	1	6
salone:	2	55	dispensa:	1	4
servizi:	5	19	ripostigli:		
refettorio:	1	34	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	13	connettivo/atrio/scale		25
dormitorio:			uffici:	1	6
laboratori:		38			


IS2.11 Scuola dell'infanzia Fossarmato

Capienza secondo DM 18/12/75: 39

iscritti 2009/10: 27

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	8
residenti fuori comune:	19
stranieri :	10
portatori di handicap 2009/10:	0

IS2.11

Scuola dell'infanzia Fossarmato

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
 Capienza autorizzata dai VV F:
 capienza da DM del 1975:
 iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura interna si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. E' necessaria la risistemazione dello spazio esterno.

Descrizione vulnerabilità: E' necessaria la riqualificazione dello spazio esterno adiacente alla scuola. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
 Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
 Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
 Lavori di recupero delle facciate
 Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
 Lavori di manutenzione straordinaria interni
 Realizzazione di ampliamento
 Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.12 Scuola dell'infanzia Il Girotondoindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.12**

Nome_serv Il Girotondo



Superficie lotto: 2212

Superficie spazi esterni: 1582

Superficie coperta: 630


SLP: 621

capienza da DM del 1975: 80

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 4

mq per classe: 155



IS2.12 Scuola Il Girotondo

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	179	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:	1	124	dispensa:	1	23
servizi:	2	51	ripostigli:	2	6
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	21	connettivo/atrio/scale		154
dormitorio:			uffici:		
laboratori:					


IS2.12 Scuola dell'infanzia Il Girotondo

Capienza secondo DM 18/12/75: 80

iscritti 2009/10: 99

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 71

residenti fuori comune: 28

stranieri : 9

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.12

Scuola dell'infanzia Il Girotondo

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola occupa per le sue attività parte dei locali dell'edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado Angelini. Tali attività sono incompatibili tra loro per grado scolastico. Per ciò che riguarda le condizioni manutentive dell'edificio fare riferimento alla scheda del PdS IS relativa alla scuola secondaria di primo grado Angelini sede centrale.

Descrizione vulnerabilità: Incompatibilità funzionale con la scuola secondaria di primo grado Angelini. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00


IS2.13

Scuola dell'infanzia Manara

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.13**

Nome_serv **Manara**



Superficie lotto: **1072**

Superficie spazi esterni: **742**

Superficie coperta: **330**


SLP: **266**

capienza da DM del 1975: **69**

mq per alunno: **4**

Num classi/Sez: **3**

mq per classe: **89**



IS2.13 Scuola Manara

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	75	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		35	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:		104	dispensa:	1	4
servizi:	4	16	ripostigli:		
refettorio:	2	51	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	13	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:			uffici:		
laboratori:		35			


IS2.13 Scuola dell'infanzia Manara

Capienza secondo DM 18/12/75: 69

iscritti 2009/10: 79

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 74

residenti fuori comune: 5

stranieri : 9

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.13

Scuola dell'infanzia Manara

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni generali tranne che per ciò che riguarda i serramenti esterni.

Descrizione vulnerabilità: Vi è la necessità di sostituire i serramenti esterni. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo interne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere esterne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 100.000,00

IS2.14 Scuola dell'infanzia Monteboloneindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.14

Nome_serv Montebolone



Superficie lotto: 2708

Superficie spazi esterni: 2108

Superficie coperta: 600

SLP: 572

capienza da DM del 1975: 75

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 191



IS2.14 Scuola Montebolone

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	143	custode:		13
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		69	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		12
salone:		57	dispensa:		
servizi:			ripostigli:		6
refettorio:		54	scantinato:		
locali porz. cibi:			connettivo/atRIO/scale		69
dormitorio:			uffici:		
laboratori:		69			


IS2.14 Scuola dell'infanzia Montebolone

Capienza secondo DM 18/12/75: 75

iscritti 2009/10: 76

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 54

residenti fuori comune: 22

stranieri : 16

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.14

Scuola dell'infanzia Montebolone

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Non sono mai state però realizzate opere di manutenzione straordinaria all'interno. E' consigliabile dunque procedere con un monitoraggio della situazione interna e poi provvedere ad eventuali interventi.

Descrizione vulnerabilità: Sostituzione di servizi igienici, rifacimento delle tinteggiature, revisione degli impianti con eventuali sostituzioni e altri interventi da segnalare con monitoraggio interno.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 100.000,00

IS2.15 Scuola dell'infanzia Olevano



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
 sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.15**

Nome_serv **Olevano**



Superficie lotto: **2218**

Superficie spazi esterni: **1926**

Superficie coperta: **292**

SLP: **445**

capienza da DM del 1975: **45**

mq per alunno: **10**

Num classi/Sez: **4**


mq per classe: **111**




IS2.15 Scuola Olevano

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	135	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:	1	79	dispensa:		
servizi:	3	26	ripostigli:	1	6
refettorio:	1	43	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	29	connettivo/atRIO/scale		15
dormitorio:			uffici:	1	10
laboratori:					

IS2.15 Scuola Olevano



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SEMINTERRATO


IS2.15 Scuola dell'infanzia Olevano

Capienza secondo DM 18/12/75: 45

iscritti 2009/10: 51

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:

residenti fuori comune:

stranieri : 20

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.15

Scuola dell'infanzia Olevano

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.16

Scuola dell'infanzia Peter Pan



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.16

Nome_serv Peter Pan



Superficie lotto: 1730

Superficie spazi esterni: 780

Superficie coperta: 950

SLP: 931

capienza da DM del 1975: 109

mq per alunno: 9

Num classi/Sez: 4

mq per classe: 233



IS2.16 Scuola Peter Pan

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	235	custode:	1	62
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:	1	69	dispensa:		
servizi:	2	44	ripostigli:		
refettorio:	1	59	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	23	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:			uffici:		180
laboratori:					


IS2.16 Scuola dell'infanzia Peter Pan

Capienza secondo DM 18/12/75: 109

iscritti 2009/10: 109

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 106

residenti fuori comune: 3

stranieri : 19

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.16

Scuola dell'infanzia Peter Pan

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola occupa per le sue attività parte dei locali dell'edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado Casorati. Tali attività sono incompatibili tra loro per grado scolastico. Per ciò che riguarda lo stato manutentivo dell'immobile fare riferimento alla scheda del PdS IS relativa alla scuola secondaria di primo grado Casorati.

Descrizione vulnerabilità: Incompatibilità funzionale con la scuola secondaria di primo grado Casorati.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.17

Scuola dell'infanzia Sante Zennaro



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
 sez urb: foglio: particella:

Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.17**

Nome_serv **Sante Zennaro**



Superficie lotto:	965
Superficie spazi esterni:	515
Superficie coperta:	450
SLP:	424
capienza da DM del 1975:	56
mq per alunno:	8
Num classi/Sez:	3
mq per classe:	141



IS2.17 Scuola Sante Zennaro

	n	superficie		n	superficie
aule:	6	108	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		36	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:	1	31
salone:	1	127	dispensa:	1	6
servizi:	6	71	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	32	connettivo/atrio/scale		98
dormitorio:	2	75	uffici:	1	17
laboratori:	1	21			


IS2.17 Scuola dell'infanzia Sante Zennaro

Capienza secondo DM 18/12/75: 56

iscritti 2009/10: 75

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 60

residenti fuori comune: 15

stranieri : 5

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.17

Scuola dell'infanzia Sante Zennaro

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola ha problemi di dimensionamento rispetto alla quantità di iscritti.

Descrizione vulnerabilità: Spazi carenti per il coerente svolgimento delle attività scolastiche. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 25.000,00


IS2.18

Scuola dell'infanzia Scala

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.18**

Nome_serv Scala



Superficie lotto: 2815

Superficie spazi esterni: 2116

Superficie coperta: 699

SLP: 672

capienza da DM del 1975: 70

mq per alunno: 10

Num classi/Sez: 2

mq per classe: 336


IS2.18 Scuola dell'infanzia Scala

Capienza secondo DM 18/12/75: 70

iscritti 2009/10: 52

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 23

residenti fuori comune: 29

stranieri : 0

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.18

Scuola dell'infanzia Scala

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
Capienza autorizzata dai VV F:
capienza da DM del 1975: Lavori di riparazione in corso
iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
Lavori di recupero delle facciate
Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
Lavori di manutenzione straordinaria interni
Realizzazione di ampliamento
Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.19

Scuola dell'infanzia Domus Pacis

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.19

Nome_serv Domus Pacis



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez:

mq per classe:


IS2.20

Scuola dell'infanzia Padre Pianzola

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.20**

Nome_serv Padre Pianzola



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez:

mq per classe:

IS2.21 Scuola dell'infanzia Il Cuccioloindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:



IS2.18 Scuola Scala

	n	superficie
aule:	2	78
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	3	32
salone:		172
servizi:	4	41
refettorio:		46
locali porz. cibi:	1	12
dormitorio:	1	39
laboratori:		

	n	superficie
custode:	1	75
deposito:	1	17
ambulatorio:		
locali tecnici:		
dispensa:	1	6
ripostigli:		18
scantinato:		37
connettivo/atRIO/scale		40
uffici:	1	17