



**COMUNE DI PAVIA**

**Comunicato Stampa**

## **Via Rismondo: in corso lo spostamento delle traversine ferroviarie. Da lunedì la rimozione delle tettoie rimaste**

È attualmente in corso lo spostamento delle traversine ferroviarie in cemento adiacenti al capannone crollato (è stata installata una vasca a tenuta stagna per il loro lavaggio prima di avviarle al riutilizzo, previo campionamento delle acque di raccolta) nonché la rimozione delle macerie contaminate nella stessa area.

Dal prossimo lunedì mattina agiranno due squadre per la rimozione: una continuerà con i lavori precedentemente descritti, che necessiteranno ancora di circa 10 giorni, la seconda inizierà i lavori di rimozione delle tettoie rimaste, situate sul lato opposto rispetto all'area precedentemente citata, adiacente al capannone.

Continuano, inoltre, i monitoraggi eseguiti dall'azienda rimotrice e, dalla prossima settimana, considerata la delicatezza della fase di rimozione delle coperture, si monitorerà con particolare cura la situazione, con campionamenti fissi e metodica SEM.

Pavia, 29 aprile 2021

**L'Ufficio Stampa**