




COMUNE DI PAVIA

Assessorato all' Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
Edilizia Privata, Agricoltura, Ecologia e allo Sviluppo Sostenibile



VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15/7/2013

Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16/5/2017

Catalogo dei servizi esistenti

Istruzione

Sindaco	Massimo Depaoli
Assessore	Angelo Gualandi
Segretario Generale	Dott. Carmelo Fontana
Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Alberto Lanati, Ing. Alessandra Ambrogi, Geom. Angela Consuelo Borlini, Dott.ssa Elisa Brendolise, Arch. Armanda Bruschi, P.I. Massimo Codecasa, Ing. Valentina Dalmanzio, Geom. Massimo Peveri, Arch. Matteo Ricotti, Arch. Sara Rognoni, Geom. Paola Savio, Geom. Valter Ottini,

Con la collaborazione di: Sig.ra Luigia Ferdinandi, Sig.ra Vanda Fortunati, P.I. Maurizio Rossi

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO


PIANO DEI SERVIZI

IS – ISTRUZIONE Asili Nido

Cod_PdS	Nome_serv	Tipologia di scuola
IS1.01	Barbieri	Asilo Nido
IS1.02	Casali	Asilo Nido
IS1.03	Collodi	Asilo Nido
IS1.04	La culla	Asilo Nido
IS1.05	Martinelli	Asilo Nido
IS1.06	Negri	Asilo Nido
IS1.07	Rodari	Asilo Nido
IS1.08	Interaziendale Bolocan	Asilo Nido
IS1.09	I Piedini	Asilo Nido
IS1.10	Il Cucciolo	Asilo Nido
IS1.11	La Torretta	Asilo Nido
IS1.12	C'era una volta..	Asilo Nido
IS1.13	Bolle di Sapone	Asilo Nido - Micronido
IS1.14	Albero Azzurro	Asilo Nido
IS1.15	Il Piccolo Principe	Asilo Nido
IS1.16	Coop La Spiga	Asilo Nido
IS1.17	Il Pianeta del Tesoro	Asilo Nido
IS1.18	Pincopallina	Asilo Nido
IS1.19	Progetto Luna	Nido Famiglia
IS1.20	Qui Quo Qua	Asilo Nido
IS1.21	La Trottola	Asilo Nido
IS1.22	Il Bruco	Asilo Nido

Cod_PdS	Nome_serv	Superficie lotto	Superficie spazi esterni	Sup coperta	SLP	Num classi/Sez	mq per alunno	mq per classe
IS1.01	Barbieri	3364	2454	910	1093	3	16	364
IS1.02	Casali	1024	686	338	382	2	10	191
IS1.03	Collodi	1152	774	378	428	2	10	214
IS1.04	La Culla	1097	709	388	427	2	8	214
IS1.05	Martinelli	5016	4019	997	919	3	13	306
IS1.06	Negri	3561	2809	752	306	2	8	153
IS1.07	Rodari	1799	1305	494	505	3	8	168
IS1.08	Interaziendale Bolocan	962	604	358	332	1	14	332

IS Asili Nido - Dati iscritti dal 2005 al 2010



IS Asili Nido pubblici - Dati iscritti al 31.03.2010 e liste d'attesa

Cod_PdS	Nome_serv	posti autorizzati	massimo iscrivibile	iscritti al 31_03_2010	lista d'attesa al 31_03_2010
IS1.01	Barbieri	60	70	64	19
IS1.02	Casali	34	40	40	9
IS1.03	Collodi	44	45	44	12
IS1.04	La culla	43	51	45	4
IS1.05	Martinelli	60	70	69	32
IS1.06	Negri	34	40	40	7
IS1.07	Rodari	53	63	57	14
IS1.08	Interaziendale Bolocan	20	24	24	
		348	403	383	97

IS Asili Nido privati - Dati iscritti al 31.03.2010 e liste d'attesa

COD_PdS	Nome_serv	posti autorizzati	iscritti al 31_03_2010	lista d'attesa al 31_03_2010
IS1.	Albero Azzurro	18		
IS1.09	I Piedini	48	17	
IS1.10	Il Cucciolo	40	24	1
IS1.11	La Torretta	20	12	
IS1.12	C'era una volta..	21	13	
IS1.13	Bolle di Sapone	28	22	
IS1.14	Albero Azzurro	18		
IS1.15	Il Piccolo Principe	16	16	
IS1.16	Coop La Spiga	32	33	2
IS1.17	Il Pianeta del Tesoro	10	12	
IS1.18	Pincopallina	32	24	
IS1.19	Progetto Luna	5		
IS1.20	Qui Quo Qua	30	34	
IS1.21	La Trottola	16		
IS1.22	Il Bruco	20		
		354	207	3

Cod_PdS	Nome_serv	Capacità ricettiva	Massimo iscrivibile	iscritti 2009/10	Domande di iscrizione 2010/2011	Capacità ric. superata
IS1.01	Barbieri	60	70	64	62	<input type="checkbox"/>
IS1.02	Casali	34	40	40	34	<input type="checkbox"/>
IS1.03	Collodi	45	45	45	35	<input type="checkbox"/>
IS1.04	La culla	43	51	45	26	<input type="checkbox"/>
IS1.05	Martinelli	60	70	70	72	<input type="checkbox"/>
IS1.06	Negri	34	40	40	16	<input type="checkbox"/>
IS1.07	Rodari	53	63	57	43	<input type="checkbox"/>
IS1.08	Interaziendale Bolocan	20	24	22	24	<input type="checkbox"/>

Cod_PdS	Nome_serv	Stima dei costi	Lavori di consolidamento	Incompatibilità funzionali	Valutare spostamento	Priorità
IS1.01	Barbieri	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS1.02	Casali	€ 60.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
IS1.03	Collodi	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS1.04	La Culla	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3
IS1.05	Martinelli	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS1.06	Negri	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS1.07	Rodari	€ 35.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS1.08	Interaziendale Bolocan	€ 550.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
		€ 820.000				

IS1.01

Asilo Nido Barbieri



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: IS1.01

Nido Barbieri



Superficie lotto: 3364

Superficie spazi esterni: 2454

Superficie coperta: 910

SLP: 1093

capacità ricettiva: 60

mq per alunno: 16



IS1.01

Asilo Nido Barbieri

	n	superficie
aule:	1	35
aule aggiuntive:	2	100
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:		
servizi:	7	224
refettorio:	1	38
locali porz. cibi:	1	79
dormitori:	4	199
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	3	601
lavanderia:	1	59
aula prof/insegnanti:	1	50
uffici:	2	86
ripostigli:	1	20
sala lattanti:		
connettivo/atrio/scal		380
locali tecnici:		

IS1.01

Asilo Nido Barbieri

capacità ricettiva:	60
massimo iscrivibile:	70
Iscritti 2009:	64

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti	
--------------------------	--

residenti Pavia:	63
residenti fuori comune:	1
stranieri:	21
stranieri su totale:	33

IS1.01

Asilo Nido Barbieri

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali. Sarebbe opportuno pavimentare parte dello spazio esterno eliminando la sabbiera degradata per consentire l'utilizzo di parte dello spazio esterno oggi in disuso.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS1.02

Asilo Nido Casali



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:


circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.02**

Nido **Casali**



Superficie lotto:	1024
Superficie spazi esterni:	686
Superficie coperta:	338
SLP:	382
capacità ricettiva:	34
mq per alunno:	10



IS1.02

Asilo Nido Casali


	n	superficie		n	superficie
aule:			ambulatorio:	1	33
aule aggiuntive:	2	105	sala giochi:	2	321
spazi per rotazioni			lavanderia:		
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	1	27
servizi:	3	69	ripostigli:	2	33
refettorio:	1	64	sala lattanti:		
locali porz. cibi:	1	42	connettivo/atRIO/scal		102
dormitori:	2	228	locali tecnici:		
laboratori:					

IS1.02

Asilo Nido Casali

capacità ricettiva:	34
massimo iscrivibile:	40
Iscritti 2009:	40

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	40
residenti fuori comune:	
stranieri:	12
stranieri su totale:	30

IS1.02

Asilo Nido Casali

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: Pur presentandosi in buone condizioni generali, l'edificio è interessato da possibili allagamenti dei locali al piano seminterrato dovuti all'esondazione del Ticino. L'asilo nido è posto al primo piano ed in questo caso diventa non accessibile, pur non essendo direttamente interessato dall'allagamento che rende invece inagibili i locali siti al piano seminterrato da anni non più occupati.

Descrizione vulnerabilità: La struttura subisce temporanei allagamenti dei locali al piano terra quando vi è un innalzamento del livello delle acque del fiume Ticino. L'area cortiliva dell'asilo nido richiederebbe un intervento di manutenzione straordinaria; si prevede comunque qualche intervento straordinario anche all'interno della struttura vista la vetustà dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS1.03

Asilo Nido Collodi



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.03**

Nido **Collodi**



Superficie lotto: **1152**


Superficie spazi esterni: **774**

Superficie coperta: **378**

SLP: **428**

capacità ricettiva: **45**

mq per alunno: **10**



IS1.03

Asilo Nido Collodi

	n	superficie
aule:		
aule aggiuntive:	2	81
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:	1	145
servizi:	3	83
refettorio:		
locali porz. cibi:	1	43
dormitori:	2	211
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	2	260
lavanderia:	1	31
aula prof/insegnanti:		
uffici:	1	23
ripostigli:	1	19
sala lattanti:	1	40
connettivo/atrio/scal		133
locali tecnici:		

IS1.03

Asilo Nido Collodi

capacità ricettiva:	45
massimo iscrivibile:	45
Iscritti 2009:	45

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	43
residenti fuori comune:	2
stranieri:	16
stranieri su totale:	36

IS1.03

Asilo Nido Collodi

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS1.04

Asilo Nido La Culla



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.04**

Nido **La Culla**



Superficie lotto: **1097**

Superficie spazi esterni: **709**

Superficie coperta: **388**

SLP: **427**

capacità ricettiva: **43**

mq per alunno: **8**



IS1.04

Asilo Nido La Culla


	n	superficie		n	superficie
aule:			ambulatorio:		
aule aggiuntive:			sala giochi:	1	155
spazi per rotazion			lavanderia:	1	31
spogliatoi:	1	29	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	1	30
servizi:	3	88	ripostigli:	2	16
refettorio:			sala lattanti:	1	95
locali porz. cibi:	1	44	connettivo/atrio/scal		116
dormitori:	2	340	locali tecnici:		
laboratori:					

IS1.04

Asilo Nido La Culla

capacità ricettiva:	43
massimo iscrivibile:	51
Iscritti 2009:	45

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	41
residenti fuori comune:	4
stranieri:	7
stranieri su totale:	16

IS1.04

Asilo Nido La Culla

Num classi/Sez:	<input type="text" value="2"/>	epoca di costruzione:	<input type="text" value="1945"/>
capacità ricettiva:	<input type="text" value="43"/>	Lavori di riparazione in corso	<input type="checkbox"/>
massimo iscrivibile:	<input type="text" value="51"/>		
iscritti 2009/10:	<input type="text" value="45"/>		

Giudizio sintetico: La struttura è collocata nell'area urbana di Mirabello; sarebbe opportuno ricollocare le attività del nido accorpandole ad un'altra struttura scolastica per contenere i costi di mantenimento ordinari e per poter fruire di spazi funzionalmente adeguati.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00


IS1.05

Asilo Nido Martinelli

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.05**

Nido **Martinelli**



Superficie lotto: **5016**


Superficie spazi esterni: **4019**

Superficie coperta: **997**

SLP: **919**

capacità ricettiva: **60**

mq per alunno: **13**



IS1.05

Asilo Nido Martinelli

	n	superficie
aule:		
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	1	55
salone:	1	263
servizi:	2	69
refettorio:	3	262
locali porz. cibi:	1	53
dormitori:	3	404
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	2	176
lavanderia:	1	19
aula prof/insegnanti:		
uffici:	1	29
ripostigli:	1	17
sala lattanti:	2	114
connettivo/atrio/scal		957
locali tecnici:		

IS1.05

Asilo Nido Martinelli

capacità ricettiva:	60
massimo iscrivibile:	70
Iscritti 2009:	70

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	65
residenti fuori comune:	5
stranieri:	10
stranieri su totale:	14

IS1.05

Asilo Nido Martinelli

Num classi/Sez:
 capacità ricettiva:
 massimo iscrivibile:
 iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS1.06

Asilo Nido Negri

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.06**

Nido **Negri**



Superficie lotto: **3561**


Superficie spazi esterni: **2809**

Superficie coperta: **752**

SLP: **306**

capacità ricettiva: **34**

mq per alunno: **8**



IS1.06

Asilo Nido Negri

	n	superficie
aule:	4	247
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	1	14
salone:		
servizi:	2	8
refettorio:	2	56
locali porz. cibi:	1	46
dormitori:	1	42
laboratori:	3	52


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:		
lavanderia:	1	6
aula prof/insegnanti:		
uffici:	1	6
ripostigli:	1	17
sala lattanti:		
connettivo/atrio/scal		147
locali tecnici:	1	11

IS1.06

Asilo Nido Negri

capacità ricettiva:	34
massimo iscrivibile:	40
Iscritti 2009:	40

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	39
residenti fuori comune:	1
stranieri:	17
stranieri su totale:	43

IS1.06

Asilo Nido Negri

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS1.07

Asilo Nido Rodari



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.07**

Nido **Rodari**



Superficie lotto: **1799**

Superficie spazi esterni: **1305**

Superficie coperta: **494**

SLP: **505**

capacità ricettiva: **53**

mq per alunno: **8**



IS1.07

Asilo Nido Rodari


	n	superficie		n	superficie
aule:	2	127	ambulatorio:		
aule aggiuntive:			sala giochi:	2	291
spazi per rotazioni:			lavanderia:		
spogliatoi:	1	22	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:		
servizi:	4	67	ripostigli:	1	15
refettorio:	1	62	sala lattanti:	1	51
locali porz. cibi:	1	45	connettivo/atrio/scal:		150
dormitori:	3	199	locali tecnici:	1	13
laboratori:					

IS1.07

Asilo Nido Rodari

capacità ricettiva:	53
massimo iscrivibile:	63
Iscritti 2009:	57

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia:	57
residenti fuori comune:	
stranieri:	15
stranieri su totale:	26

IS1.07

Asilo Nido Rodari

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: L'edificio è in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. Si rende disponibile comunque una cifra per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, sia per lo spazio esterno che per lo spazio interno, viste le condizioni odierne dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni


Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.08**

Nido Interaziendale Bolocan



Superficie lotto:	962
Superficie spazi esterni:	604
Superficie coperta:	358
SLP:	332
capacità ricettiva:	20
mq per alunno:	14



IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan

	n	superficie
aule:	1	37
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:		
servizi:	3	25
refettorio:	1	59
locali porz. cibi:	1	25
dormitori:	1	16
laboratori:		


	n	superficie
ambulatorio:		
sala giochi:	1	46
lavanderia:	1	12
aula prof/insegnanti:		
uffici:		
ripostigli:	1	6
sala lattanti:		
connettivo/atrio/scal		56
locali tecnici:		

IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan

capacità ricettiva: 20
 massimo iscrivibile: 24
 Iscritti 2009: 22

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia degli iscritti

residenti Pavia: 22
 residenti fuori comune:
 stranieri:
 stranieri su totale:

IS1.08

Asilo Nido Interaziendale Bolocan

Num classi/Sez:

capacità ricettiva:

massimo iscrivibile:

iscritti 2009/10:

epoca di costruzione:

Lavori di riparazione in corso

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in cattive condizioni manutentive per ciò che concerne la copertura, lo stato delle facciate e dello spazio aperto relativo all'edificio. Invece, le condizioni interne dello spazio dove si svolge l'attività del nido sono molto buone.

Descrizione vulnerabilità: La vulnerabilità maggiore è legata allo stato manutentivo della copertura e delle facciate.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi


IS1.09

Asilo Nido I Piedini

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.09**

Nido **I Piedini**



Superficie lotto: **646**

Superficie spazi esterni: **270**

Superficie coperta: **376**

SLP:

capacità ricettiva: **40**

mq per alunno:


IS1.10

Asilo Nido Il Cucciolo

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.10**

Nido **Il Cucciolo**



Superficie lotto: **1713**

Superficie spazi esterni: **1107**

Superficie coperta: **606**

SLP:

capacità ricettiva: **48**

mq per alunno:

IS1.11

Asilo Nido La Torretta



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.11**

Nido **La Torretta**



Superficie lotto: **480**

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **20**

mq per alunno:

IS1.12

Asilo Nido C'era una volta..

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.12**

Nido C'era una volta..



Superficie lotto: **876**


Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **20**

mq per alunno:

IS1.13 Asilo Nido - Micronido Bolle di Sapone

indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:


gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.13**

Nido **Bolle di Sapone**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva:

mq per alunno:

IS1.14

Asilo Nido Albero Azzurro

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.14**

Nido **Albero Azzurro**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **18**

mq per alunno:

IS1.15

Asilo Nido Il Piccolo Principe



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.15**

Nido **Il Piccolo Principe**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **16**

mq per alunno:


IS1.16

Asilo Nido Coop La Spiga

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circostrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.16**

Nido **Coop La Spiga**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva:

mq per alunno:

IS1.17

Asilo Nido Il Pianeta del Tesoro



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.17**

Nido **Il Pianeta del Tesoro**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva:

mq per alunno:


IS1.18

Asilo Nido Pincopallina

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.18**

Nido **Pincopallina**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **32**

mq per alunno:

IS1.19

Nido Famiglia Progetto Luna

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circoscrizione: quartiere:

Cod_PdS: IS1.19

Nido Progetto Luna



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva:

mq per alunno:


IS1.20

Asilo Nido Qui Quo Qua

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

Cod_PdS: **IS1.20**

Nido **Qui Quo Qua**



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capacità ricettiva: **30**

mq per alunno:

IS1.21

Asilo Nido La Trottole

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circostrizione: quartiere:

IS1.22

Asilo Nido Il Bruco

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: circonscrizione: quartiere:

IS – ISTRUZIONE
Scuole dell'Infanzia


Cod_PdS	Nome_serv	Tipologia di scuola
IS2.01	Castiglioni	Scuola dell'infanzia
IS2.02	Gazzaniga	Scuola dell'infanzia
IS2.03	Malcovati	Scuola dell'infanzia
IS2.04	Muzio	Scuola dell'infanzia
IS2.05	Negri	Scuola dell'infanzia
IS2.06	Otto marzo	Scuola dell'infanzia
IS2.07	S. Teresa	Scuola dell'infanzia
IS2.08	Santo Landini	Scuola dell'infanzia
IS2.09	Vaccari	Scuola dell'infanzia
IS2.10	L'aquilone	Scuola dell'infanzia
IS2.11	Fossarmato	Scuola dell'infanzia
IS2.12	Il Girotondo	Scuola dell'infanzia
IS2.13	Manara	Scuola dell'infanzia
IS2.14	Montebolone	Scuola dell'infanzia
IS2.15	Olevano	Scuola dell'infanzia
IS2.16	Peter Pan	Scuola dell'infanzia
IS2.17	Sante Zennaro	Scuola dell'infanzia
IS2.18	Scala	Scuola dell'infanzia
IS2.19	Domus Pacis	Scuola dell'infanzia
IS2.20	Padre Pianzola	Scuola dell'infanzia
IS2.21	Il Cucciolo	Scuola dell'infanzia

IS Scuole dell'Infanzia - Dati iscritti dal 2005 al 2010

Cod_PdS	Nome_serv	iscritti 2005/06	iscritti 2006/07	iscritti 2007/08	iscritti 2008/09	iscritti 2009/10
IS2.01	Castiglioni	84	82	69	73	75
IS2.02	Gazzaniga	63	66	59	68	68
IS2.03	Malcovati	77	75	72	74	79
IS2.04	Muzio	72	70	62	67	60
IS2.05	Negri	70	70	68	73	71
IS2.06	Otto marzo	133	140	130	132	130
IS2.07	S. Teresa	76	96	87	83	72
IS2.08	Santo Landini	59	46	46	51	59
IS2.09	Vaccari	80	81	85	91	75
IS2.10	L'aquilone	105	97	105	109	104
IS2.11	Fossarmato	24	26	26	26	27
IS2.12	Il Girotondo	103	102	99	101	99
IS2.13	Manara	78	78	77	78	79
IS2.14	Montebolone	75	74	70	69	76
IS2.15	Olevano	56	54	51	56	51
IS2.16	Peter Pan	111	104	111	107	109
IS2.17	Sante Zennaro	79	82	79	71	75
IS2.18	Scala	54	43	36	48	52
		1399	1386	1332	1377	1361

Cod_PdS	Nome_serv	Superficie lotto	Superficie spazi esterni	Sup coperta	SLP	Num classi/Sez	mq per classe
IS2.01	Castiglioni	2904	2117	787	763	3	254
IS2.02	Gazzaniga	1646	1116	530	510	3	170
IS2.03	Malcovati	2796	1953	843	628	3	209
IS2.04	Muzio	1367	767	600	582	3	194
IS2.05	Negri	3561	2809	752	651	3	217
IS2.06	Otto marzo	1743	1107	636	1087	6	181
IS2.07	S. Teresa	4407	3737	670	650	3	217
IS2.08	Santo Landini	1439	1004	435	505	3	168
IS2.09	Vaccari	3191	2471	720	716	4	179
IS2.10	L'aquilone	3687	2437	1250	1222	4	306
IS2.11	Fossarmato	2163	1729	434	427	1	427
IS2.12	Il Girotondo	2212	1582	630	621	4	155
IS2.13	Manara	1072	742	330	266	3	89
IS2.14	Montebolone	2708	2108	600	572	3	191
IS2.15	Olevano	2218	1926	292	445	4	111
IS2.16	Peter Pan	1730	780	950	931	4	233
IS2.17	Sante Zennaro	965	515	450	424	3	141
IS2.18	Scala	2815	2116	699	672	2	336

IS Scuole dell'Infanzia - Dati iscritti dal 2005 al 2010



Cod_PdS	Nome_serv	Capienza autorizzata dai VV F	iscritti 2009/10	Capacità ricettiva superata
IS2.01	Castiglioni		75	<input type="checkbox"/>
IS2.02	Gazzaniga		68	<input type="checkbox"/>
IS2.03	Malcovati		79	<input type="checkbox"/>
IS2.04	Muzio		60	<input type="checkbox"/>
IS2.05	Negri		71	<input type="checkbox"/>
IS2.06	Otto marzo		130	<input type="checkbox"/>
IS2.07	S. Teresa		72	<input type="checkbox"/>
IS2.08	Santo Landini		59	<input type="checkbox"/>
IS2.09	Vaccari		75	<input type="checkbox"/>
IS2.10	L'aquilone		104	<input type="checkbox"/>
IS2.11	Fossarmato		27	<input type="checkbox"/>
IS2.12	Il Girotondo		99	<input type="checkbox"/>
IS2.13	Manara		79	<input type="checkbox"/>
IS2.14	Montebolone		76	<input type="checkbox"/>
IS2.15	Olevano		51	<input type="checkbox"/>
IS2.16	Peter Pan		109	<input type="checkbox"/>
IS2.17	Sante Zennaro		75	<input type="checkbox"/>
IS2.18	Scala		52	<input type="checkbox"/>

IS2.01

Scuola dell'infanzia Castiglioni

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.01

Nome_serv Castiglioni



Superficie lotto: 2904

Superficie spazi esterni: 2117

Superficie coperta: 787

SLP: 763

capienza da DM del 1975: 93

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 254



IS2.01 Scuola Castiglioni

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	225	custode:		
aule aggiuntive:	1	12	deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:	1	10	locali tecnici:		
salone:	1	224	dispensa:	1	7
servizi:	6	34	ripostigli:	3	11
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	20	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:	1	31	uffici:	1	14
laboratori:	2	25	sala giochi		


IS2.01 Scuola dell'infanzia Castiglioni

Capienza secondo DM 18/12/75: 93

iscritti 2009/10: 75

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 66

residenti fuori comune: 9

stranieri : 15

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.01

Scuola dell'infanzia Castiglioni

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: Per ciò che riguarda lo spazio esterno sono necessarie opere di manutenzione straordinaria che rendano meglio fruibile la struttura.

Descrizione vulnerabilità: E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di consolidamento strutturale

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.02 Scuola dell'infanzia Gazzaniga



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
 sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.02**

Nome_serv **Gazzaniga**




Superficie lotto:	1646
Superficie spazi esterni:	1116
Superficie coperta:	530
SLP:	510
capienza da DM del 1975:	68
mq per alunno:	8
Num classi/Sez:	3
mq per classe:	170



IS2.02 Scuola Gazzaniga

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	127	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		67	ambulatorio:		9
spogliatoi:	1	5	locali tecnici:		
salone:	1	70	dispensa:	1	5
servizi:	5	40	ripostigli:		9
refettorio:			scantinato:		20
locali porz. cibi:	1	21	connettivo/atrio/scale		113
dormitorio:	1	35	uffici:	1	9
laboratori:	4	65			

IS2.02 Scuola Gazzaniga




IS2.02 Scuola dell'infanzia Gazzaniga

Capienza secondo DM 18/12/75: 68

iscritti 2009/10: 68

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 60

residenti fuori comune: 8

stranieri : 2

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.02

Scuola dell'infanzia Gazzaniga

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività


OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 35.000,00

IS2.03

Scuola dell'infanzia Malcovati

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.03**

Nome_serv Malcovati




Superficie lotto:	2796
Superficie spazi esterni:	1953
Superficie coperta:	843
SLP:	628
capienza da DM del 1975:	73
mq per alunno:	9
Num classi/Sez:	3
mq per classe:	209



IS2.03 Scuola Malcovati

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	132	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:	1	3
spazi per rotazion		15	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:	1	14
salone:	1	68	dispensa:	1	3
servizi:	3	45	ripostigli:	1	9
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	18	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:	1	69	uffici:	1	12
laboratori:	1	15	aula pittura		

IS2.03 Scuola Malcovati




IS2.03 Scuola dell'infanzia Malcovati

Capienza secondo DM 18/12/75: 73

iscritti 2009/10: 79

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 76

residenti fuori comune: 3

stranieri : 26

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.03

Scuola dell'infanzia Malcovati

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola è situata al piano terra di un edificio che ospita al primo piano da diversi anni un appartamento non abitato. Negli anni il sottotetto è stato ammalorato dalle intemperie e dalla presenza di piccioni e risulta attualmente inagibile. Analogamente, l'area di giardino assegnata all'appartamento e confinante con l'area cortiliva della scuola risulta in stato di abbandono e necessita di un recupero.

Descrizione vulnerabilità: I lavori di riqualificazione interna verranno realizzati dalla società AGAL per realizzare una struttura ricettiva che ospiti le famiglie dei bambini ricoverati al Reparto Pediatria del Policlinico San Matteo.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio


Stima dei costi € 55.000,00

IS2.04 Scuola dell'infanzia Muzio

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.04

Nome_serv Muzio



Superficie lotto: 1367

Superficie spazi esterni: 767

Superficie coperta: 600


SLP: 582

capienza da DM del 1975: 71

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 194



IS2.04 Scuola Muzio

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	144	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		19	ambulatorio:		
spogliatoi:	1	18	locali tecnici:		
salone:	1	85	dispensa:	1	12
servizi:	4	62	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		25
locali porz. cibi:	1	17	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:	1	25	uffici:	1	11
laboratori:	1	19			


IS2.04 Scuola dell'infanzia Muzio

Capienza secondo DM 18/12/75: 71

iscritti 2009/10: 60

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 57

residenti fuori comune: 3

stranieri : 19

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.04

Scuola dell'infanzia Muzio

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Lo spazio esterno va, però, riqualificato.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.05 Scuola dell'infanzia Negriindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.05

Nome_serv Negri



Superficie lotto: 3561

Superficie spazi esterni: 2809

Superficie coperta: 752


SLP: 651

capienza da DM del 1975: 70

mq per alunno: 9

Num classi/Sez: 3


mq per classe: 217



IS2.05 Scuola Negri

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	162	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:	1	34
spazi per rotazion	1	71	ambulatorio:		24
spogliatoi:	1	4	locali tecnici:	1	1
salone:	1	113	dispensa:		30
servizi:	4	38	ripostigli:	1	37
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	14	connettivo/atrio/scale		92
dormitorio:			uffici:	1	5
laboratori:	3	79			

IS2.05 Scuola Negri



PIANTA PIANO PRIMO


IS2.05 Scuola dell'infanzia Negri

Capienza secondo DM 18/12/75: 70

iscritti 2009/10: 71

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 66

residenti fuori comune: 5

stranieri : 20

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.05

Scuola dell'infanzia Negri

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
 Capienza autorizzata dai VV F:
 capienza da DM del 1975: Lavori di riparazione in corso
 iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
 Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
 Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
 Lavori di recupero delle facciate
 Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
 Lavori di manutenzione straordinaria interni
 Realizzazione di ampliamento
 Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00


IS2.06

Scuola dell'infanzia Otto marzo

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.06**

Nome_serv **Otto marzo**



Superficie lotto: **1743**

Superficie spazi esterni: **1107**

Superficie coperta: **636**


SLP: **1087**

capienza da DM del 1975: **163**

mq per alunno: **7**

Num classi/Sez: **6**

mq per classe: **181**




IS2.06

Scuola Otto marzo

	n	superficie		n	superficie
aule:	6	275	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:	2	15	locali tecnici:	1	25
salone:	2	256	dispensa:	1	6
servizi:	6	83	ripostigli:		
refettorio:	1	54	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	30	connettivo/atRIO/scale		143
dormitorio:	1	56	uffici:		
laboratori:	2	40			

IS2.06

Scuola Otto marzo




IS2.06 Scuola dell'infanzia Otto marzo

Capienza secondo DM 18/12/75: 163

iscritti 2009/10: 130

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 126

residenti fuori comune: 4

stranieri : 4

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.06

Scuola dell'infanzia Otto marzo

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura internamente si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Per ciò che riguarda lo spazio esterno sono necessarie delle opere di manutenzione straordinaria che rendano meglio fruibile la struttura.

Descrizione vulnerabilità: Sono da segnalare solo interventi di adeguamento e miglioramento degli spazi esterni. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00


IS2.07

Scuola dell'infanzia S. Teresa

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.07**

Nome_serv S. Teresa



Superficie lotto: 4407

Superficie spazi esterni: 3737

Superficie coperta: 670

SLP: 650

capienza da DM del 1975: 90

mq per alunno: 7

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 217



IS2.07 Scuola S. Teresa

	n	superficie
aule:	5	140
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:		
salone:	1	129
servizi:	2	27
refettorio:		
locali porz. cibi:		
dormitorio:		
laboratori:		

	n	superficie
custode:		
deposito:		
ambulatorio:		
locali tecnici:		
dispensa:		
ripostigli:	1	6
scantinato:	1	32
connettivo/atRIO/scale		55
uffici:		


IS2.07 Scuola dell'infanzia S. Teresa

Capienza secondo DM 18/12/75: 90

iscritti 2009/10: 72

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 71

residenti fuori comune: 1

stranieri : 0

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.07**Scuola dell'infanzia S. Teresa**

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Opere di manutenzione straordinaria interne per la redistribuzione di parte degli spazi. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo interni per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere esterne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 60.000,00

IS2.08

Scuola dell'infanzia Santo Landini



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
 sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.08

Nome_serv Santo Landini



Superficie lotto: 1439

Superficie spazi esterni: 1004

Superficie coperta: 435


SLP: 505

capienza da DM del 1975: 60

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 168



IS2.08 Scuola Santo Landini

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	108	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:	1	46
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:	1	20
salone:	1	112	dispensa:		
servizi:	5	42	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	8	connettivo/atRIO/scale		
dormitorio:	1	32	uffici:		
laboratori:	2	23			


IS2.08 Scuola dell'infanzia Santo Landini

Capienza secondo DM 18/12/75: 60

iscritti 2009/10: 59

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 53

residenti fuori comune: 6

stranieri : 13

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.08**Scuola dell'infanzia Santo Landini**

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura è, oggi, inagibile per problematiche strutturali, quindi chiusa al pubblico.

Descrizione vulnerabilità: La scuola deve essere riqualificata strutturalmente. A fine lavori sarà collocata un asilo nido attraverso una concessione di servizio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 300.000,00

IS2.09

Scuola dell'infanzia Vaccari



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.09**

Nome_serv Vaccari



Superficie lotto: 3191

Superficie spazi esterni: 2471

Superficie coperta: 720

SLP: 716

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez: 4

mq per classe: 179



IS2.09 Scuola Vaccari

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	161	custode:		
aule aggiuntive:	1	32	deposito:		
spazi per rotazioni			ambulatorio:		
spogliatoi:	1	7	locali tecnici:		
salone:	1	79	dispensa:		
servizi:	4	49	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	13	connettivo/atRIO/scale		178
dormitorio:	2	71	uffici:	1	38
laboratori:	1	23			


IS2.09 Scuola dell'infanzia Vaccari

Capienza secondo DM 18/12/75:

iscritti 2009/10: 75

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:

residenti fuori comune:

stranieri : 6

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.09

Scuola dell'infanzia Vaccari

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Per ciò che riguarda lo spazio esterno sono necessarie opere di manutenzione straordinaria che rendano meglio fruibile la struttura.

Descrizione vulnerabilità: Sono da segnalare solo interventi di adeguamento e miglioramento degli spazi esterni. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.10 Scuola dell'infanzia L'aquiloneindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.10**

Nome_serv **L'aquilone**



Superficie lotto: **3687**

Superficie spazi esterni: **2437**

Superficie coperta: **1250**

SLP: **1222**

capienza da DM del 1975: **139**

mq per alunno: **9**

Num classi/Sez: **4**

mq per classe: **306**



IS2.10 Scuola L'aquilone

	n	superficie
aule:	4	199
aule aggiuntive:	1	25
spazi per rotazioni		
spogliatoi:		
salone:	1	240
servizi:	6	73
refettorio:		
locali porz. cibi:	1	69
dormitorio:		
laboratori:	2	55

	n	superficie
custode:	1	75
deposito:		
ambulatorio:		
locali tecnici:		
dispensa:		
ripostigli:	1	19
scantinato:		
connettivo/atrio/scale		223
uffici:	1	15


IS2.10 Scuola dell'infanzia L'aquilone

Capienza secondo DM 18/12/75: 139

iscritti 2009/10: 104

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 94

residenti fuori comune: 10

stranieri : 4

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.10**Scuola dell'infanzia L'aquilone**

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola occupa per le sue attività parte dei locali dell'edificio scolastico della succursale della scuola secondaria di primo grado Angelini. Tali attività sono incompatibili tra loro per grado scolastico. Per le indicazioni sullo stato manutentivo fare riferimento alla scheda del PdS IS relativo alla scuola Angelini succursale.

Descrizione vulnerabilità: Incompatibilità funzionale con la scuola secondaria di primo grado Angelini.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 25.000,00

IS2.11

Scuola dell'infanzia Fossarmato



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.11**

Nome_serv Fossarmato



Superficie lotto: 2163

Superficie spazi esterni: 1729

Superficie coperta: 434

SLP: 427

capienza da DM del 1975: 39

mq per alunno: 11

Num classi/Sez: 1

mq per classe: 427



IS2.11 Scuola Fossarmato

	n	superficie
aule:	2	51
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	1	7
salone:	2	55
servizi:	5	19
refettorio:	1	34
locali porz. cibi:	1	13
dormitorio:		
laboratori:		38

	n	superficie
custode:		
deposito:		
ambulatorio:	1	9
locali tecnici:	1	6
dispensa:	1	4
ripostigli:		
scantinato:		
connettivo/atrio/scale		25
uffici:	1	6


IS2.11 Scuola dell'infanzia Fossarmato

Capienza secondo DM 18/12/75: 39

iscritti 2009/10: 27

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	8
residenti fuori comune:	19
stranieri :	10
portatori di handicap 2009/10:	0

IS2.11

Scuola dell'infanzia Fossarmato

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
 Capienza autorizzata dai VV F:
 capienza da DM del 1975:
 iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura interna si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. E' necessaria la risistemazione dello spazio esterno.

Descrizione vulnerabilità: E' necessaria la riqualificazione dello spazio esterno adiacente alla scuola. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
 Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
 Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
 Lavori di recupero delle facciate
 Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
 Lavori di manutenzione straordinaria interni
 Realizzazione di ampliamento
 Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.12 Scuola dell'infanzia Il Girotondoindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.12**

Nome_serv Il Girotondo



Superficie lotto: 2212

Superficie spazi esterni: 1582

Superficie coperta: 630


SLP: 621

capienza da DM del 1975: 80

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 4

mq per classe: 155



IS2.12 Scuola Il Girotondo

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	179	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:	1	124	dispensa:	1	23
servizi:	2	51	ripostigli:	2	6
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	21	connettivo/atrio/scale		154
dormitorio:			uffici:		
laboratori:					


IS2.12 Scuola dell'infanzia Il Girotondo

Capienza secondo DM 18/12/75: 80

iscritti 2009/10: 99

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 71

residenti fuori comune: 28

stranieri : 9

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.12

Scuola dell'infanzia Il Girotondo

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola occupa per le sue attività parte dei locali dell'edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado Angelini. Tali attività sono incompatibili tra loro per grado scolastico. Per ciò che riguarda le condizioni manutentive dell'edificio fare riferimento alla scheda del PdS IS relativa alla scuola secondaria di primo grado Angelini sede centrale.

Descrizione vulnerabilità: Incompatibilità funzionale con la scuola secondaria di primo grado Angelini. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.13

Scuola dell'infanzia Manara



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.13**

Nome_serv **Manara**



Superficie lotto: **1072**

Superficie spazi esterni: **742**

Superficie coperta: **330**


SLP: **266**

capienza da DM del 1975: **69**

mq per alunno: **4**

Num classi/Sez: **3**

mq per classe: **89**



IS2.13 Scuola Manara

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	75	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		35	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:		104	dispensa:	1	4
servizi:	4	16	ripostigli:		
refettorio:	2	51	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	13	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:			uffici:		
laboratori:		35			


IS2.13 Scuola dell'infanzia Manara

Capienza secondo DM 18/12/75: 69

iscritti 2009/10: 79

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 74

residenti fuori comune: 5

stranieri : 9

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.13

Scuola dell'infanzia Manara

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni generali tranne che per ciò che riguarda i serramenti esterni.

Descrizione vulnerabilità: Vi è la necessità di sostituire i serramenti esterni. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo interne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere esterne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 100.000,00

IS2.14

Scuola dell'infanzia Montebolone



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.14

Nome_serv Montebolone



Superficie lotto: 2708

Superficie spazi esterni: 2108

Superficie coperta: 600

SLP: 572

capienza da DM del 1975: 75

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 191



IS2.14 Scuola Montebolone

	n	superficie		n	superficie
aule:	3	143	custode:		13
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		69	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		12
salone:		57	dispensa:		
servizi:			ripostigli:		6
refettorio:		54	scantinato:		
locali porz. cibi:			connettivo/atRIO/scale		69
dormitorio:			uffici:		
laboratori:		69			


IS2.14 Scuola dell'infanzia Montebolone

Capienza secondo DM 18/12/75: 75

iscritti 2009/10: 76

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 54

residenti fuori comune: 22

stranieri : 16

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.14

Scuola dell'infanzia Montebolone

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali. Non sono mai state però realizzate opere di manutenzione straordinaria all'interno. E' consigliabile dunque procedere con un monitoraggio della situazione interna e poi provvedere ad eventuali interventi.

Descrizione vulnerabilità: Sostituzione di servizi igienici, rifacimento delle tinteggiature, revisione degli impianti con eventuali sostituzioni e altri interventi da segnalare con monitoraggio interno.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 100.000,00

IS2.15

Scuola dell'infanzia Olevano



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.15

Nome_serv Olevano



Superficie lotto: 2218

Superficie spazi esterni: 1926

Superficie coperta: 292

SLP: 445

capienza da DM del 1975: 45

mq per alunno: 10

Num classi/Sez: 4


mq per classe: 111




IS2.15 Scuola Olevano

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	135	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:	1	79	dispensa:		
servizi:	3	26	ripostigli:	1	6
refettorio:	1	43	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	29	connettivo/atRIO/scale		15
dormitorio:			uffici:	1	10
laboratori:					

IS2.15 Scuola Olevano



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SEMINTERRATO


IS2.15 Scuola dell'infanzia Olevano

Capienza secondo DM 18/12/75: 45

iscritti 2009/10: 51

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:

residenti fuori comune:

stranieri : 20

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.15

Scuola dell'infanzia Olevano

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.16

Scuola dell'infanzia Peter Pan



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

circoscrizione: quartiere:

proprietà: gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella:


Circolo

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.16**

Nome_serv Peter Pan



Superficie lotto:	1730
Superficie spazi esterni:	780
Superficie coperta:	950
SLP:	931
capienza da DM del 1975:	109
mq per alunno:	9
Num classi/Sez:	4
mq per classe:	233



IS2.16 Scuola Peter Pan

	n	superficie		n	superficie
aule:	4	235	custode:	1	62
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion			ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:		
salone:	1	69	dispensa:		
servizi:	2	44	ripostigli:		
refettorio:	1	59	scantinato:		
locali porz. cibi:	1	23	connettivo/atrio/scale		
dormitorio:			uffici:		180
laboratori:					


IS2.16 Scuola dell'infanzia Peter Pan

Capienza secondo DM 18/12/75: 109

iscritti 2009/10: 109

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 106

residenti fuori comune: 3

stranieri : 19

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.16

Scuola dell'infanzia Peter Pan

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola occupa per le sue attività parte dei locali dell'edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado Casorati. Tali attività sono incompatibili tra loro per grado scolastico. Per ciò che riguarda lo stato manutentivo dell'immobile fare riferimento alla scheda del PdS IS relativa alla scuola secondaria di primo grado Casorati.

Descrizione vulnerabilità: Incompatibilità funzionale con la scuola secondaria di primo grado Casorati.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 65.000,00

IS2.17

Scuola dell'infanzia Sante Zennaro

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.17

Nome_serv Sante Zennaro



Superficie lotto: 965

Superficie spazi esterni: 515

Superficie coperta: 450

SLP: 424

capienza da DM del 1975: 56

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 3

mq per classe: 141



IS2.17 Scuola Sante Zennaro

	n	superficie		n	superficie
aule:	6	108	custode:		
aule aggiuntive:			deposito:		
spazi per rotazion		36	ambulatorio:		
spogliatoi:			locali tecnici:	1	31
salone:	1	127	dispensa:	1	6
servizi:	6	71	ripostigli:		
refettorio:			scantinato:		
locali porz. cibi:	1	32	connettivo/atrio/scale		98
dormitorio:	2	75	uffici:	1	17
laboratori:	1	21			


IS2.17 Scuola dell'infanzia Sante Zennaro

Capienza secondo DM 18/12/75: 56

iscritti 2009/10: 75

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 60

residenti fuori comune: 15

stranieri : 5

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.17

Scuola dell'infanzia Sante Zennaro

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F:

Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La scuola ha problemi di dimensionamento rispetto alla quantità di iscritti.

Descrizione vulnerabilità: Spazi carenti per il coerente svolgimento delle attività scolastiche. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 25.000,00


IS2.18

Scuola dell'infanzia Scala

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.18**

Nome_serv Scala



Superficie lotto: 2815

Superficie spazi esterni: 2116

Superficie coperta: 699

SLP: 672

capienza da DM del 1975: 70

mq per alunno: 10

Num classi/Sez: 2

mq per classe: 336


IS2.18 Scuola dell'infanzia Scala

Capienza secondo DM 18/12/75: 70

iscritti 2009/10: 52

Capienza autorizzata dai VV F:

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 23

residenti fuori comune: 29

stranieri : 0

portatori di handicap 2009/10: 0

IS2.18

Scuola dell'infanzia Scala

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:
Capienza autorizzata dai VV F:
capienza da DM del 1975: Lavori di riparazione in corso
iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: La struttura si presenta in buone condizioni manutentive e funzionali.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari elementi di vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
Lavori di recupero delle facciate
Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
Lavori di manutenzione straordinaria interni
Realizzazione di ampliamento
Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00

IS2.19

Scuola dell'infanzia Domus Pacis

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS2.19

Nome_serv Domus Pacis



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez:

mq per classe:


IS2.20

Scuola dell'infanzia Padre Pianzola

indirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS2.20**

Nome_serv Padre Pianzola



Superficie lotto:

Superficie spazi esterni:

Superficie coperta:

SLP:

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez:

mq per classe:

IS2.21 Scuola dell'infanzia Il Cuccioloindirizzo: civico: epoca di costruzione: circoscrizione: quartiere: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:
sez urb: foglio: particella: Circolo Cod_MIUR: Distretto scolastico:



IS2.18 Scuola Scala

	n	superficie
aule:	2	78
aule aggiuntive:		
spazi per rotazion		
spogliatoi:	3	32
salone:		172
servizi:	4	41
refettorio:		46
locali porz. cibi:	1	12
dormitorio:	1	39
laboratori:		

	n	superficie
custode:	1	75
deposito:	1	17
ambulatorio:		
locali tecnici:		
dispensa:	1	6
ripostigli:		18
scantinato:		37
connettivo/atRIO/scale		40
uffici:	1	17


IS – ISTRUZIONE
Scuole Primarie

Cod_PdS	Nome_serv	Tipologia di scuola
IS3.01	Ada Negri	Scuola primaria
IS3.02	Berchet	Scuola primaria
IS3.03	Cabral	Scuola primaria
IS3.04	Canna	Scuola primaria
IS3.05	Carducci	Scuola primaria
IS3.06	De Amicis	Scuola primaria
IS3.07	Gabelli	Scuola primaria
IS3.08	Maestri	Scuola primaria
IS3.09	Massacra	Scuola primaria
IS3.10	Mirabello	Scuola primaria
IS3.11	Montebolone	Scuola primaria
IS3.12	Pascoli	Scuola primaria
IS3.13	Vallone	Scuola primaria
IS3.14	FLAG	Scuola primaria
IS3.15	FLAG	Scuola primaria

IS Scuole Primarie - Dati iscritti dal 2005 al 2010

Cod_PdS	Nome_serv	iscritti 2005/06	iscritti 2006/07	iscritti 2007/08	iscritti 2008/09	iscritti 2009/10
IS3.01	Ada Negri	178	188	182	185	185
IS3.02	Berchet	106	112	120	117	117
IS3.03	Cabral	91	106	110	118	118
IS3.04	Canna	137	137	132	125	125
IS3.05	Carducci	455	494	510	524	524
IS3.06	De Amicis	324	306	300	307	307
IS3.07	Gabelli	114	113	114	110	110
IS3.08	Maestri	182	189	187	177	177
IS3.09	Massacra	222	221	230	226	226
IS3.10	Mirabello	122	121	113	110	110
IS3.11	Montebolone	112	116	120	120	120
IS3.12	Pascoli	273	277	279	285	285
IS3.13	Vallone	232	234	240	235	235
IS3.14	FLAG	46	49	62	72	72
		2594	2663	2699	2711	2711

IS Scuole Primarie - Dati iscritti dal 2005 al 2010



Cod_PdS	Nome_serv	Capienza autorizzata dai VV F	iscritti 2009/10	Capacità ricettiva superata
IS3.01	Ada Negri	270	185	<input type="checkbox"/>
IS3.02	Berchet	in corso N.O.	117	<input type="checkbox"/>
IS3.03	Cabral	137	118	<input type="checkbox"/>
IS3.04	Canna	140	125	<input type="checkbox"/>
IS3.05	Carducci	380	524	<input checked="" type="checkbox"/>
IS3.06	De Amicis	318	307	<input type="checkbox"/>
IS3.07	Gabelli	152	110	<input type="checkbox"/>
IS3.08	Maestri	266	177	<input type="checkbox"/>
IS3.09	Massacra	179	226	<input checked="" type="checkbox"/>
IS3.10	Mirabello	in corso N.O.	110	<input type="checkbox"/>
IS3.11	Montebolone	150	120	<input type="checkbox"/>
IS3.12	Pascoli	270	285	<input checked="" type="checkbox"/>
IS3.13	Vallone	238	235	<input type="checkbox"/>

Cod_PdS	Nome_serv	Superficie lotto	Superficie spazi esterni	Sup coperta	SLP	Num classi/Sez	m ² per classe
IS3.01	Ada Negri	4311	3457	854	1837	9	204
IS3.02	Berchet	2938	2248	690	1537	5	307
IS3.03	Cabral	2753	1689	1064	1953	5	391
IS3.04	Canna	6109	5484	625	1817	5	363
IS3.05	Carducci	3945	1235	2710	4366	21	208
IS3.06	De Amicis	3207	1355	1852	2724	14	195
IS3.07	Gabelli	1674	934	740	2401	5	480
IS3.08	Maestri	3171	1575	1596	1500	8	188
IS3.09	Massacra	3321	2420	901	1915	10	192
IS3.10	Mirabello	1931	1377	554	1033	6	172
IS3.11	Montebolone	4306	3513	793	1652	5	330
IS3.12	Pascoli	3301	2234	1067	1994	12	166
IS3.13	Vallone	5961	4933	1028	1685	10	169

Cod_PdS	Nome_serv	Stima dei costi	Lavori di consolidamento	Incompatibilità funzionali	Valutare spostamento	Priorità
IS3.01	Ada Negri	€ 380.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
IS3.02	Berchet	€ 130.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS3.03	Cabral	€ 150.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
IS3.04	Canna	€ 360.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS3.05	Carducci	€ 300.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS3.06	De Amicis	€ 20.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3
IS3.07	Gabelli	€ 55.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS3.08	Maestri	€ 300.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS3.09	Massacra	€ 700.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS3.10	Mirabello	€ 200.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS3.11	Montebolone	€ 75.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS3.12	Pascoli	€ 40.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
IS3.13	Vallone	€ 400.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
		€ 3.110.000				


IS3.01

Scuola primaria Ada Negri

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS3.01

Nome_serv Ada Negri



Superficie lotto: 4311

Superficie spazi esterni: 3457

Superficie coperta: 854

SLP: 1837

capienza da DM del 1975: 332

mq per alunno: 6

Num classi/Sez: 9

mq per classe: 204

IS3.01

Scuola Ada Negri





IS3.01


Scuola primaria Ada Negri

	n	superficie		n	superficie
aule:	11	532	ambulatorio:	1	17
aule aggiuntive:			biblioteca:		
spazi per rotazione			sala riunioni:	1	96
spogliatoi:	1	27	aula prof/insegnanti:	1	48
salone:			uffici:	1	101
palestra:	1	95	ripostigli:		
refettorio:	5	217	deposito/archivio:	4	127
loc. porz. cibi:	1	21	connettivo/atrio/scale		744
servizi igienici:	11	195	locali tecnici:	2	52
laboratori:	1	42	informatica		

IS3.01 Scuola primaria Ada Negri

capienza da DM del 1975:	332
iscritti 2009/10:	185
Capienza autorizzata dai VV F:	270

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	154
residenti fuori comune:	32
stranieri:	35
portatori di handicap 2009/10:	5

IS3.01

Scuola primaria Ada Negri

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio presenta problematiche di cedimento di una parte di fabbricato prospiciente la Roggia Vernavola. Tale condizione, però, non ne pregiudica l'agibilità, ma indica una necessaria verifica puntuale.

Descrizione vulnerabilità: L'edificio, di proprietà comunale presenta particolari rischi di cedimento di una parte del fabbricato in prossimità della Roggia Vernavola; ne deriva la necessità di eseguire un intervento di sottofondazioni con iniezioni di micropali in c.a.

CRITICITA'

Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività

Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

Lavori di consolidamento strutturale

Lavori di recupero/rifacimento delle coperture

Lavori di recupero delle facciate

Lavori di riqualificazione dello spazio esterno

Lavori di manutenzione straordinaria interni

Realizzazione di ampliamento

Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 380.000,00

IS3.02

Scuola primaria Berchet



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.02**

Nome_serv Berchet



Superficie lotto:	2938
Superficie spazi esterni:	2248
Superficie coperta:	690
SLP:	1537
capienza da DM del 1975:	180
mq per alunno:	9
Num classi/Sez:	5
mq per classe:	307




IS3.02

Scuola primaria Berchet

	n	superficie		n	superficie
aule:	5	243	ambulatorio:	1	18
aule aggiuntive:	1	11	biblioteca:	1	35
spazi per rotazione			sala riunioni:		
spogliatoi:	1	33	aula prof/insegnanti:	1	32
salone:			uffici:		
palestra:	1	100	ripostigli:	2	28
refettorio:	2	96	deposito/archivio:	1	400
loc. porz. cibi:	1	13	connettivo/atrio/scale		380
servizi igienici:	4	39	locali tecnici:		
laboratori:	1	32	informatica		

IS3.02 Scuola Berchet




PIANTA PIANO PRIMO

IS3.02 Scuola primaria Berchet

capienza da DM del 1975:	180
iscritti 2009/10:	117
Capienza autorizzata dai VV F:	in corso N.O.

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	99
residenti fuori comune:	14
stranieri:	21
portatori di handicap 2009/10:	4

IS3.02

Scuola primaria Berchet

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in condizioni generali accettabili, necessitando solo opere di manutenzione esterne per evitare eventuale peggioramento dello stato manutentivo degli spazi esterni adiacenti all'edificio.

Descrizione vulnerabilità: Sono emerse criticità da verificare, ed eventualmente da ripristinare, riguardo i cancelli di ingresso con relativi sistemi di chiusura e cardini di ancoraggio (con eventuale sostituzione). E' necessaria una revisione generale degli intonaci interni.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS3.03

Scuola primaria Cabral



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS3.03

Nome_serv Cabral



Superficie lotto: 2753

Superficie spazi esterni: 1689

Superficie coperta: 1064


SLP: 1953

capienza da DM del 1975: 297

mq per alunno: 7

Num classi/Sez: 5

mq per classe: 391




IS3.03

Scuola primaria Cabral

	n	superficie		n	superficie
aule:	5	160	ambulatorio:	1	12
aule aggiuntive:			biblioteca:	1	33
spazi per rotazione	1	35	sala riunioni:	1	16
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:	1	21
salone:			uffici:		
palestra:	1	212	ripostigli:	2	16
refettorio:		243	deposito/archivio:		
loc. porz. cibi:			connettivo/atrio/scale		615
servizi igienici:	6	130	locali tecnici:	1	34
laboratori:	1	75	audiovisivi, informatica		


IS3.03 Scuola Cabral



IS3.03 Scuola primaria Cabral

capienza da DM del 1975:	297
iscritti 2009/10:	118
Capienza autorizzata dai VV F:	137

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	86
residenti fuori comune:	9
stranieri:	24
portatori di handicap 2009/10:	5

IS3.03

Scuola primaria Cabral

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio di proprietà comunale si presenta in condizioni generali buone, necessitando solo opere di manutenzione esterne per evitare eventuale peggioramento. L'attuale situazione non comporta un'agibilità della struttura, però ne compromette la funzionalità (alcune zone di giardino esterno sono state chiuse al passaggio dell'utenza).

Descrizione vulnerabilità: L'edificio presenta particolari rischi per quanto riguarda i cornicioni del tetto e gli intonaci esterni che, data la vetustità, presentano evidenti segnali di cedimento e di distacco. La situazione è stata rilevata ed evidenziata dal Comune di Pavia, in qualità di Ente proprietario, dalla Dirigenza Scolastica, in qualità di Ente gestore nelle apposite schede sul monitoraggio degli elementi non strutturali.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 150.000,00

IS3.04

Scuola primaria Canna



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.04**

Nome_serv **Canna**



Superficie lotto:	6109
Superficie spazi esterni:	5484
Superficie coperta:	625
SLP:	1817
capienza da DM del 1975:	215
mq per alunno:	8
Num classi/Sez:	5
mq per classe:	363



IS3.04

Scuola primaria Canna

	n	superficie		n	superficie
aule:	8	372	ambulatorio:		
aule aggiuntive:			biblioteca:	1	25
spazi per rotazione	1	21	sala riunioni:		
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:	1	15
salone:			uffici:		
palestra:	1	143	ripostigli:	1	30
refettorio:	1	43	deposito/archivio:		
loc. porz. cibi:	1	11	connettivo/atrio/scale		333
servizi igienici:	7	80	locali tecnici:		
laboratori:	1	27	aula computer		

IS3.04 Scuola Canna



PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO SEMINTERRATO

IS3.04 Scuola primaria Canna

capienza da DM del 1975:	215
iscritti 2009/10:	125
Capienza autorizzata dai VV F:	140

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	120
residenti fuori comune:	13
stranieri:	7
portatori di handicap 2009/10:	2

IS3.04

Scuola primaria Canna

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in condizioni generali abbastanza buone, necessitando solo opere di manutenzione straordinaria. E' necessario rilocalizzare la palestra non adeguata funzionalmente e morfologicamente.

Descrizione vulnerabilità: Si sono rilevate criticità relativamente ad interventi puntuali ed urgenti quali la sostituzione dei serramenti interni ed esterni. Si raccomanda la demolizione del manufatto in c.l.s. (ex servizi igienici) ormai dismesso e attualmente pericoloso. La rilocalizzazione della palestra è necessaria poiché oggi è situata nei locali seminterrati di altezza all'intradosso di 2,50m.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 360.000,00

IS3.05

Scuola primaria Carducci

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:




IS3.05

Scuola primaria Carducci

	n	superficie		n	superficie
aule:	21	1013	ambulatorio:		
aule aggiuntive:	11	336	biblioteca:	1	39
spazi per rotazione			sala riunioni:		
spogliatoi:	1	13	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	4	151
palestra:	1	124	ripostigli:		
refettorio:	31	805	deposito/archivio:		
loc. porz. cibi:	1		connettivo/atrio/scale		789
servizi igienici:	19	222	locali tecnici:		
laboratori:					


IS3.05 Scuola Carducci



IS3.05 Scuola primaria Carducci

capienza da DM del 1975:	577
iscritti 2009/10:	524
Capienza autorizzata dai VV F:	380

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	429
residenti fuori comune:	65
stranieri:	35
portatori di handicap 2009/10:	15

IS3.05

Scuola primaria Carducci

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in condizioni generali abbastanza buone, necessitando solo opere di manutenzione per evitare eventuale peggioramento del degrado evidenziato.

Descrizione vulnerabilità: L'edificio si presenta in discrete condizioni manutentive salvo alcune criticità dovute all'esigenza di un'intervento risolutivo delle condizioni generali del cortile, con particolare attenzione per gli alberi d'alto fusto che con le loro chiome contribuiscono a smuovere il tetto e gli intonaci e le fondazioni con le loro radici.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi


IS3.06

Scuola primaria De Amicis

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.06**

Nome_serv De Amicis



Superficie lotto: 3207

Superficie spazi esterni: 1355

Superficie coperta: 1852

SLP: 2724

capienza da DM del 1975: 494

mq per alunno: 6

Num classi/Sez: 14

mq per classe: 195




IS3.06

Scuola primaria De Amicis

	n	superficie		n	superficie
aule:	14	707	ambulatorio:	1	20
aule aggiuntive:	5	177	biblioteca:		
spazi per rotazione	3	98	sala riunioni:		
spogliatoi:	14	255	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:		
palestra:	1	183	ripostigli:	1	34
refettorio:	1	125	deposito/archivio:		
loc. porz. cibi:	1	62	connettivo/atrio/scale		801
servizi igienici:	6	65	locali tecnici:	1	34
laboratori:	2	311			


IS3.06

Scuola De Amicis



PIANO PRIMO

Via Scopoli




PIANO SEMINTERRATO

Via Scopoli

IS3.06 Scuola primaria De Amicis

capienza da DM del 1975:	494
iscritti 2009/10:	307
Capienza autorizzata dai VV F:	318

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	272
residenti fuori comune:	28
stranieri:	57
portatori di handicap 2009/10:	6

IS3.06

Scuola primaria De Amicis

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in buone condizioni generali di manutenzione.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS3.07

Scuola primaria Gabelli

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS3.07

Nome_serv Gabelli



Superficie lotto: 1674

Superficie spazi esterni: 934

Superficie coperta: 740

SLP: 2401

capienza da DM del 1975: 270

mq per alunno: 9

Num classi/Sez: 5

mq per classe: 480



IS3.07


Scuola primaria Gabelli

	n	superficie		n	superficie
aule:	7	372	ambulatorio:	1	12
aule aggiuntive:			biblioteca:	1	42
spazi per rotazione	1	65	sala riunioni:		
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	4	100
palestra:	1	96	ripostigli:	1	13
refettorio:	3	121	deposito/archivio:	7	255
loc. porz. cibi:			connettivo/atrio/scale		546
servizi igienici:			locali tecnici:	1	44
laboratori:	1	46	informatica		

IS3.07 Scuola Gabelli



PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO SEMINTERRATO

IS3.07 Scuola primaria Gabelli

capienza da DM del 1975:	270
iscritti 2009/10:	110
Capienza autorizzata dai VV F:	152

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	104
residenti fuori comune:	9
stranieri:	23
portatori di handicap 2009/10:	3

IS3.07

Scuola primaria Gabelli

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in buone condizioni generali di manutenzione.

Descrizione vulnerabilità: Non vi sono particolari vulnerabilità da segnalare. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 55.000,00


IS3.08

Scuola primaria Maestri


indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.08**

Nome_serv **Maestri**



Superficie lotto:	3171
Superficie spazi esterni:	1575
Superficie coperta:	1596
SLP:	1500
capienza da DM del 1975:	250
mq per alunno:	6
Num classi/Sez:	8
mq per classe:	187



IS3.08

Scuola primaria Maestri

	n	superficie		n	superficie
aule:	10	419	ambulatorio:		
aule aggiuntive:	1	16	biblioteca:	1	16
spazi per rotazione	1	44	sala riunioni:		
spogliatoi:	1	23	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:		
palestra:	1	267	ripostigli:		
refettorio:	2	170	deposito/archivio:	1	24
loc. porz. cibi:	1	21	connettivo/atrio/scale		428
servizi igienici:	8	80	locali tecnici:		
laboratori:	1	16	informatica		

IS3.08

Scuola Maestri




PIANO PRIMO

IS3.08 Scuola primaria Maestri

capienza da DM del 1975:	250
iscritti 2009/10:	177
Capienza autorizzata dai VV F:	266

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	151
residenti fuori comune:	23
stranieri:	23
portatori di handicap 2009/10:	4

IS3.08

Scuola primaria Maestri

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: Le condizioni di conservazione del tetto non sono ottimali e l'area esterna pertinenziale dell'edificio necessita di opere di riqualificazione.

Descrizione vulnerabilità: La struttura necessita di interventi di manutenzione straordinaria. E' opportuna prevedere una manutenzione straordinaria dell'area verde pertinenziale. Si rende necessaria una revisione del manto di copertura in tegole marsigliesi.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 300.000,00


IS3.09

Scuola primaria Massacra

indirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.09**

Nome_serv **Massacra**



Superficie lotto: **3321**

Superficie spazi esterni: **2420**

Superficie coperta: **901**


SLP: **1915**

capienza da DM del 1975: **235**

mq per alunno: **8**

Num classi/Sez: **10**

mq per classe: **192**




IS3.09

Scuola primaria Massacra

	n	superficie		n	superficie
aule:	12	742	ambulatorio:	1	21
aule aggiuntive:	3	64	biblioteca:		
spazi per rotazione			sala riunioni:		
spogliatoi:	1	10	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:		
palestra:	1	115	ripostigli:	1	19
refettorio:	2	161	deposito/archivio:		
loc. porz. cibi:	2	47	connettivo/atrio/scale		338
servizi igienici:	13	140	locali tecnici:	3	47
laboratori:	7	258	area gioco;vari		

IS3.09

Scuola Massacra



PIANTA PIANO SEMINTERRATO




PIANTA PIANO PRIMO

IS3.09 Scuola primaria Massacra

capienza da DM del 1975:	235
iscritti 2009/10:	226
Capienza autorizzata dai VV F:	179

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	153
residenti fuori comune:	68
stranieri:	39
portatori di handicap 2009/10:	5

IS3.09

Scuola primaria Massacra

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in condizioni manutentive accettabili. Sono necessarie, però opere di manutenzione straordinaria all'esterno dell'edificio.

Descrizione vulnerabilità: Sono necessari di sostituzione infissi esterni e vetri, risanamento intonaci esterni.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS3.10

Scuola primaria Mirabello



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS3.10

Nome_serv Mirabello



Superficie lotto: 1931

Superficie spazi esterni: 1377

Superficie coperta: 554

SLP: 1033

capienza da DM del 1975: 163

mq per alunno: 6

Num classi/Sez: 6

mq per classe: 172



IS3.10

Scuola primaria Mirabello

	n	superficie		n	superficie
aule:	6	243	ambulatorio:		
aule aggiuntive:	1	35	biblioteca:		
spazi per rotazione			sala riunioni:		15
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:		
palestra:	1	150	ripostigli:	1	4
refettorio:	2	99	deposito/archivio:	1	34
loc. porz. cibi:	1	17	connettivo/atrio/scale		228
servizi igienici:	5	50	locali tecnici:		
laboratori:	2	34	Pittura;informatica.		

IS3.10 Scuola Mirabello




PIANTA PIANO PRIMO

IS3.10 Scuola primaria Mirabello

capienza da DM del 1975:	163
iscritti 2009/10:	110
Capienza autorizzata dai VV F:	in corso N.O.

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	105
residenti fuori comune:	6
stranieri:	15
portatori di handicap 2009/10:	2

IS3.10

Scuola primaria Mirabello

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio di proprietà comunale necessita opere di manutenzione della copertura, pur presentandosi in buone condizioni generali.

Descrizione vulnerabilità: L'edificio non presenta particolari rischi di pericolo immediato salvo per quanto riguarda la necessità di una ricorso del tetto e della copertura del terrazzo. L'attuale situazione non comporta l'inagibilità dell'edificio ed è stata già rilevata ed evidenziata dal Comune di Pavia in qualità di Ente proprietario e dalla Dirigenza Scolastica in qualità di Ente gestore.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 200.000,00

IS3.11

Scuola primaria Montebolone



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:


Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.11**

Nome_serv **Montebolone**



Superficie lotto:	4306
Superficie spazi esterni:	3513
Superficie coperta:	793
SLP:	1652
capienza da DM del 1975:	218
mq per alunno:	8
Num classi/Sez:	5
mq per classe:	331




PIANTA PIANO TERRA

IS3.11



Scuola primaria Montebolone

	n	superficie		n	superficie
aule:	7	296	ambulatorio:	1	23
aule aggiuntive:			biblioteca:	1	22
spazi per rotazione		36	sala riunioni:		11
spogliatoi:	1	19	aula prof/insegnanti:		19
salone:			uffici:	2	31
palestra:	1	186	ripostigli:		
refettorio:	3	136	deposito/archivio:		
loc. porz. cibi:	1	12	connettivo/atrio/scale		353
servizi igienici:	9	84	locali tecnici:	1	9
laboratori:	3	125	Informatica;linque;musica.		

IS3.11 Scuola Montebolone




PIANTA PIANO PRIMO



IS3.11 Scuola primaria Montebolone

capienza da DM del 1975:	218
iscritti 2009/10:	120
Capienza autorizzata dai VV F:	150

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	87
residenti fuori comune:	27
stranieri:	16
portatori di handicap 2009/10:	2

IS3.11

Scuola primaria Montebolone

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si trova in buone condizioni manutentive.

Descrizione vulnerabilità: Vi è la necessità di una tinteggiatura interna per l'adeguamento igienico-sanitario. Sarebbe opportuna una verifica sulla stabilità dei numerosi alberi a medio fusto presenti nel giardino, nonché manutenzione straordinaria del gazebo presente nel giardino.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS3.12

Scuola primaria Pascoli



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:


Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.12**

Nome_serv Pascoli



Superficie lotto:	3301
Superficie spazi esterni:	2234
Superficie coperta:	1067
SLP:	1994
capienza da DM del 1975:	428
mq per alunno:	5
Num classi/Sez:	12
mq per classe:	166





IS3.12

Scuola primaria Pascoli

	n	superficie		n	superficie
aule:	16	708	ambulatorio:		
aule aggiuntive:			biblioteca:	1	43
spazi per rotazione			sala riunioni:		
spogliatoi:			aula prof/insegnanti:	1	20
salone:			uffici:		
palestra:	1	138	ripostigli:	6	38
refettorio:	1	206	deposito/archivio:	6	244
loc. porz. cibi:	1	19	connettivo/atrio/scale		691
servizi igienici:	9	167	locali tecnici:	1	23
laboratori:	3		Informatica;video;musica.		


IS3.12 Scuola Pascoli



IS3.12 Scuola primaria Pascoli

capienza da DM del 1975:	428
iscritti 2009/10:	285
Capienza autorizzata dai VV F:	270

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	243
residenti fuori comune:	32
stranieri:	36
portatori di handicap 2009/10:	6

IS3.12

Scuola primaria Pascoli

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: Una parte della struttura scolastica, ed in particolare parte dei locali interrati, non adatti alle funzioni scolastiche e dunque privi di interesse per le attività, oggi non sono agibili.

Descrizione vulnerabilità: La sistemazione dei locali non agibili non è urgente poiché tali luoghi non sarebbero comunque idonei allo svolgimento delle attività scolastiche. E' opportuno imputare dei costi per le manutenzioni straordinarie non solo esterne per i lavori di adeguamento ma, in misura minore, anche per opere interne che potrebbero rendersi necessarie nel tempo per migliorare la funzionalità e le prestazioni dell'edificio.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS3.13 Scuola primaria Vallone



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:


Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS3.13

Nome_serv Vallone



Superficie lotto:	5961
Superficie spazi esterni:	4933
Superficie coperta:	1028
SLP:	1685
capienza da DM del 1975:	268
mq per alunno:	6
Num classi/Sez:	10
mq per classe:	168



PIANTA PIANO TERRA


IS3.13

Scuola primaria Vallone

	n	superficie		n	superficie
aule:	10	389	ambulatorio:	1	18
aule aggiuntive:	1	19	biblioteca:	1	38
spazi per rotazione			sala riunioni:		
spogliatoi:	1	15	aula prof/insegnanti:		
salone:			uffici:	6	89
palestra:	1	191	ripostigli:		18
refettorio:	2	127	deposito/archivio:	1	9
loc. porz. cibi:	1	19	connettivo/atrio/scale		387
servizi igienici:	8	137	locali tecnici:		
laboratori:	3	110	Informatico;polifunzionale.		

IS3.13


Scuola Vallone



IS3.13 Scuola primaria Vallone

capienza da DM del 1975:	268
iscritti 2009/10:	235
Capienza autorizzata dai VV F:	238

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	207
residenti fuori comune:	26
stranieri:	12
portatori di handicap 2009/10:	3

IS3.13

Scuola primaria Vallone

Num classi/Sez: mq per alunno: epoca di costruzione:

Capienza autorizzata dai VV F: Lavori di riparazione in corso

capienza da DM del 1975:

iscritti 2009/10:

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in condizioni manutentive soddisfacenti, pur essendo necessarie opere di manutenzione straordinaria esterne.

Descrizione vulnerabilità: L'edificio si presenta in condizioni manutentive soddisfacenti, comunque si rendono necessari alcuni interventi legati alla sicurezza quali la sostituzione di infissi e vetri e la revisione della copertura piana e degli intonaci esterni ed interni.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi

IS3.14

Scuola primaria FLAG



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb: foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS3.14**

Nome_serv FLAG



Superficie lotto: 1916

Superficie spazi esterni: 1196

Superficie coperta: 720

SLP:

capienza da DM del 1975:

mq per alunno:

Num classi/Sez:

mq per classe:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

**IS – ISTRUZIONE – Scuole secondarie
di primo grado**


IS Scuole Secondarie di Primo Grado - Sommario

Cod_PdS	Nome_serv	Tipologia di scuola
IS4.01	Angelini - Sede C.le	Scuola secondaria di primo grado
IS4.02	Angelini - Sede staccata	Scuola secondaria di primo grado
IS4.03	Casorati - Sede C.le	Scuola secondaria di primo grado
IS4.04	Casorati - Sede staccata	Scuola secondaria di primo grado
IS4.05	Leonardo Da Vinci	Scuola secondaria di primo grado

IS Scuole Secondarie di 1°grado - Dati iscritti dal 2005 al 201

Cod_PdS	Nome_serv	iscritti 2005/06	iscritti 2006/07	iscritti 2007/08	iscritti 2008/09	iscritti 2009/10
IS4.01	Angelini - Sede C.le	560	529	518	530	547
IS4.02	Angelini - Sede staccata					
IS4.03	Casorati - Sede C.le	734	731	774	738	787
IS4.04	Casorati - Sede staccata					
IS4.05	Leonardo Da Vinci	631	641	652	658	667
		1925	1901	1944	1926	2001

IS Scuole Secondarie di 1° grado - Dati iscritti dal 2005 al 201




Cod_PdS	Nome_serv	Capienza autorizzata dai VV F	Iscritti 09_10	Capacità ricettiva superata
IS4.01	Angelini - Sede C.le	300	387	<input checked="" type="checkbox"/>
IS4.02	Angelini - Sede staccata	240	160	<input type="checkbox"/>
IS4.03	Casorati - Sede C.le	599	461	<input type="checkbox"/>
IS4.04	Casorati - Sede staccata	570	326	<input type="checkbox"/>
IS4.05	Leonardo Da Vinci	584	667	<input checked="" type="checkbox"/>

IS4.01 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede centraleindirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS4.01**

Nome_serv Angelini - Sede centrale



Superficie lotto: 11594

Superficie spazi esterni: 8858

Superficie coperta: 2736


SLP: 2572

Capienza secondo DM 18/12/75: 344

mq per alunno: 7

Num classi/Sez: 16

mq per classe: 12



IS4.01 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede centrale

	n	superficie		n	superficie
aule:	16	713	ambulatorio:	1	34
aule aggiuntive:	1	50	biblioteca:	1	118
spazi per rotazioni	1	38	sala riunioni:		
aule sosteano:			aula prof/insegnanti:	1	62
spogliatoi:	2	199	presidenza:	1	43
palestra:	2	729	ripostigli:	6	16
refettorio:			scantinato/deposito:		
servizi insegnanti		10	connettivo/atrio/scale		1341
custode:	1	85	dormitorio:	1	122
servizi igienici:			uffici:	1	49
laboratori:	5	457	audiovisivi, informatica, sala		


IS4.01 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede centrale

Capienza secondo DM 18/12/75: 344

iscritti 2009/10: 547

Capienza autorizzata dai VV F: 300

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia: 396

residenti fuori comune: 151

stranieri: 72

portatori di handicap 2009/10: 26

IS4.01 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede centrale

Num classi/Sez:	<input type="text" value="16"/>	mq per alunno:	<input type="text" value="7"/>	epoca di costruzione:	<input type="text" value="1975"/>
Capienza autorizzata dai VV F:	<input type="text" value="300"/>	Lavori di riparazione in corso	<input type="checkbox"/>		
Capienza secondo DM 18/12/75:	<input type="text" value="344"/>				
iscritti 09_10:	<input type="text" value="387"/>				

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in buone condizioni generali tranne che per lo stato manutentivo della copertura e dei serramenti esterni. L'edificio di proprietà pubblica non presenta, comunque, rischi tali da compromettere il regolare svolgimento dell'attività scolastica.

Descrizione vulnerabilità: Le particolari criticità rilevate riguardano l'esigenza di eseguire una manutenzione straordinaria del manto di copertura con sostituzione della lattoneria, nonché la verifica generale della vetrate con particolare attenzione alle aperture a vasistas.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE


- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi € 450.000,00

IS4.02 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede staccataindirizzo: civico: epoca di costruzione: proprietà: gestione: dati catastali: sez urb foglio: particella: sub: Cod_MIUR: Distretto scolastico:

Cod_PdS: **IS4.02**

Nome_serv Angelini - Sede staccata



Superficie lotto: 5692

Superficie spazi esterni: 4392

Superficie coperta: 1300


SLP: 1235

Capienza secondo DM 18/12/75: 267

mq per alunno: 5

Num classi/Sez: 14

mq per classe: 148



IS4.02 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede staccata

	n	superficie		n	superficie
aule:	14	651	ambulatorio:		
aule aggiuntive:	1	34	biblioteca:		
spazi per rotazioni:	3	74	sala riunioni:		
aule sosteano:			aula prof/insegnanti:	1	45
spogliatoi:	3	47	presidenza:	1	16
palestra:	1	286	ripostigli:	1	8
refettorio:			scantinato/deposito:		
servizi insegnanti:			connettivo/atrio/scale:		759
custode:	1	80	dormitorio:		
servizi igienici:		150	uffici:		
laboratori:	1	65			

IS4.02 Scuola secondaria di primo grado Angelini - Sede staccata

Num classi/Sez:	<input type="text" value="14"/>	mq per alunno:	<input type="text" value="5"/>	epoca di costruzione:	<input type="text" value="1978"/>
Capienza autorizzata dai VV F:	<input type="text" value="240"/>	Lavori di riparazione in corso	<input type="checkbox"/>		
Capienza secondo DM 18/12/75:	<input type="text" value="267"/>				
iscritti 09_10:	<input type="text" value="160"/>				

Giudizio sintetico: L'edificio si presenta in buone condizioni generali tranne che per lo stato manutentivo della copertura e dei serramenti esterni. Non presenta, comunque, rischi tali da compromettere il regolare svolgimento dell'attività scolastica.

Descrizione vulnerabilità: Le particolari criticità rilevate riguardano l'esigenza di eseguire una manutenzione straordinaria del manto di copertura con sostituzione della lattoneria nonché la verifica generale delle vetrate.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi _____ € 450.000,00

IS4.03 Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede centrale



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb - foglio: - particella: - sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS4.03

Nome_serv Casorati - Sede centrale



Superficie lotto: 3789

Superficie spazi esterni: 1381

Superficie coperta: 2408


SLP: 3891

Capienza secondo DM 18/12/75: 439

mq per alunno: 9

Num classi/Sez: 14


mq per classe: 328



IS4.03 Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede centrale

	n	superficie		n	superficie
aule:	14	655	ambulatorio:	1	25
aule aggiuntive:	9	381	biblioteca:	5	101
spazi per rotazion	9	381	sala riunioni:		
aule sosteano:			aula prof/insegnanti:	1	47
spogliatoi:	2	41	presidenza:	4	100
palestra:	1	149	ripostigli:	5	73
refettorio:	1	101	scantinato/deposito:		
servizi insegnanti			connettivo/atrio/scale		707
custode:			dormitorio:		
servizi igienici:		123	uffici:		
laboratori:	3	147	musica, informatica		


IS4.03 Scuola Casorati - Sede C.le



IS4.03 Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede centrale

Capienza secondo DM 18/12/75:	439
iscritti 2009/10:	787
Capienza autorizzata dai VV F:	599

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	619
residenti fuori comune:	168
stranieri:	69
portatori di handicap 2009/10:	26

IS4.03

Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede centrale

Num classi/Sez:	<input type="text" value="14"/>	mq per alunno:	<input type="text" value="9"/>	epoca di costruzione:	<input type="text" value="1700"/>
Capienza autorizzata dai VV F:	<input type="text" value="599"/>	Lavori di riparazione in corso	<input type="checkbox"/>		
Capienza secondo DM 18/12/75:	<input type="text" value="439"/>				
iscritti 09_10:	<input type="text" value="461"/>				

Giudizio sintetico: La struttura presenta problemi di conservazione della copertura e delle facciate esterne. I lavori risultano urgenti per non cagionare ulteriore disfacimento dell'edificio.

Descrizione vulnerabilità: L'edificio deve essere interessato da lavori di rifacimento della copertura, della lattoneria, e dell'intonaco del chiostro interno.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi _____ € 500.000,00

IS4.04 Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede staccata



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:


dati catastali: sez urb foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS4.04

Nome_serv Casorati - Sede staccata



Superficie lotto: 1402

Superficie spazi esterni: 517

Superficie coperta: 885


SLP: 2904

Capienza secondo DM 18/12/75: 318

mq per alunno: 9

Num classi/Sez: 13

mq per classe: 142



IS4.04 Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede staccata

	n	superficie		n	superficie
aule:	13	689	ambulatorio:		
aule aggiuntive:	3	112	biblioteca:		
spazi per rotazion	2	55	sala riunioni:		
aule sosteano:	2		aula prof/insegnanti:	1	24
spogliatoi:	2	45	presidenza:	2	59
palestra:	2	159	ripostigli:	2	20
refettorio:			scantinato/deposito:	1	350
servizi insegnanti			connettivo/atrio/scale		549
custode:			dormitorio:		
servizi igienici:		144	uffici:		
laboratori:	5	168			

IS4.04

Scuola Casorati - Sede staccata



IS4.04 Scuola secondaria di primo grado Casorati - Sede staccata

Num classi/Sez:	<input type="text" value="13"/>	mq per alunno:	<input type="text" value="9"/>	epoca di costruzione:	<input type="text" value="1700"/>
Capienza autorizzata dai VV F:	<input type="text" value="570"/>	Lavori di riparazione in corso	<input type="checkbox"/>		
Capienza secondo DM 18/12/75:	<input type="text" value="318"/>				
iscritti 09_10:	<input type="text" value="326"/>				

Giudizio sintetico: Per lasciare l'edificio in buone condizioni manutentive è necessario realizzare opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria interne ed esterne.

Descrizione vulnerabilità: Tra le opere di manutenzione interne sono da realizzare la sostituzione di parte dei servizi igienici ed il rifacimento della tinteggiatura sia interna che esterna.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi _____ € 100.000,00

IS4.05 Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci



indirizzo: civico:

epoca di costruzione:

proprietà:

gestione:

dati catastali: sez urb foglio: particella: sub:

Cod_MIUR:

Distretto scolastico:

Cod_PdS: IS4.05

Nome_serv Leonardo Da Vinci



Superficie lotto: 4371

Superficie spazi esterni: 1718

Superficie coperta: 2653


SLP: 5297

Capienza secondo DM 18/12/75: 637

mq per alunno: 8

Num classi/Sez: 27

mq per classe: 178




IS4.05 Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci

	n	superficie		n	superficie
aule:	27	1254	ambulatorio:	1	18
aule aggiuntive:	2	69	biblioteca:	2	94
spazi per rotazion	2	69	sala riunioni:	1	64
aule sosteano:	1	18	aula prof/insegnanti:	1	61
sportolatoi:	4	75	presidenza:	1	30
palestra:	2	259	ripostigli:	6	80
refettorio:	2	135	scantinato/deposito:	1	10
servizi insegnanti	1	4	connettivo/atrio/scale		1224
custode:	1	87	dormitorio:		
servizi igienici:		261	uffici:	6	151
laboratori:	4	158	audiovisivi informatica		

IS4.05 Scuola Leonardo Da Vinci




PIANTA PIANO PRIMO



IS4.05 Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci

Capienza secondo DM 18/12/75:	637
iscritti 2009/10:	667
Capienza autorizzata dai VV F:	584

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	455
residenti fuori comune:	212
stranieri:	78
portatori di handicap 2009/10:	17

IS4.05

Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci

Num classi/Sez:	<input type="text" value="27"/>	mq per alunno:	<input type="text" value="8"/>	epoca di costruzione:	<input type="text"/>
Capienza autorizzata dai VV F:	<input type="text" value="584"/>	Lavori di riparazione in corso	<input type="checkbox"/>		
Capienza secondo DM 18/12/75:	<input type="text" value="637"/>				
iscritti 09_10:	<input type="text" value="667"/>				

Giudizio sintetico: L'edificio scolastico risulta essere inadatto, a livello funzionale e distributivo, alle attività scolastiche in rapporto al numero di iscritti. Vi sono alcuni problemi statici in fondazione lato via dell'Accia al Collo, e nella ex cappella adibita a palestra, oggi chiusa.

Descrizione vulnerabilità: La cappella, oggi inagibile, presenta lesioni alle volte a crociera; sono inoltre presenti problemi statici dell'edificio sul lato di via dell'Accia al Collo.

CRITICITA'

- Carenza di spazi per lo svolgimento ottimale delle attività
- Incompatibilità funzionali con altre attività

OPERE DA REALIZZARE

- Lavori di consolidamento strutturale
- Lavori di recupero/rifacimento delle coperture
- Lavori di recupero delle facciate
- Lavori di riqualificazione dello spazio esterno
- Lavori di manutenzione straordinaria interni
- Realizzazione di ampliamento
- Valutare spostamento delle attività in altro edificio

Stima dei costi _____ € 230.000,00

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO DEI SERVIZI

IS –ISTRUZIONE

Istituti Privati Comprensivi

Cod_PdS	Nome_serv
IS5.01	Maria Ausiliatrice
IS5.02	San Giorgio
IS5.03	Maddalena di Canossa Pini


IS Istituti Privati Comprensivi Scuole Primarie - Dati iscritti dal 2005 al 2010

Cod_PdS	Nome_serv	iscritti 2005/06	iscritti 2006/07	iscritti 2007/08	iscritti 2008/09	iscritti 2009/10
IS5.01	Maria Ausiliatrice	187	218	217	233	233
IS5.02	S. Giorgio	164	150	136	140	140
IS5.03	Maddalena di Canossa Pini	188	181	196	200	200
		539	549	549	573	573

Cod_PdS	Nome_serv	Stima dei costi	Lavori di consolidamento	Incompatibilità funzionali	Valutare spostamento	Priorità
IS4.01	Angelini - Sede centrale	€ 450.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS4.02	Angelini - Sede staccata	€ 450.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS4.03	Casorati - Sede centrale	€ 500.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
IS4.04	Casorati - Sede staccata	€ 100.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IS4.05	Leonardo Da Vinci	€ 230.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
		€ 1.730.000				

Cod_PdS	Nome_serv	Superficie lotto	Superficie spazi esterni	Sup coperta	SLP	Num classi/Sez	mq per classe	Capienza DM 18/12/75
IS4.01	Angelini - Sede centrale	11594	8858	2736	2572	16	12	344
IS4.02	Angelini - Sede staccata	5692	4392	1300	1235	14	148	267
IS4.03	Casorati - Sede centrale	3789	1381	2408	3891	14	328	439
IS4.04	Casorati - Sede staccata	1402	517	885	2904	13	142	318
IS4.05	Leonardo Da Vinci	4371	1718	2653	5297	27	178	637

IS Istituti Privati Comprensivi - Scuole Primarie - Dati iscritti dal 2005 al 201



IS5.01


Istituto Maria Ausiliatrice

indirizzo: civico: circoscrizione: quartiere: epoca di costruzione: proprietà: gestione: Distretto scolastico:

Tipologia di scuola :	<input type="text" value="Scuola dell'infanzia"/>	Cod_MIUR:	<input type="text" value="PV1A02500X"/>
	<input type="text" value="Scuola Primaria"/>		<input type="text" value="PV1E00500L"/>
	<input type="text" value="Scuola Secondaria di primo grado"/>		<input type="text" value="PV1M00500T"/>

Cod_PdS: IS5.03

Nome_serv Maddalena di Canossa Pini




Superficie lotto: 4949

Superficie spazi esterni: 3748

Superficie coperta: 1201

IS5.01 Maria Ausiliatrice

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	129
residenti fuori comune:	103
stranieri:	2
portatori di handicap 2009/10:	5

IS5.02


Istituto San Giorgio

indirizzo: civico: circoscrizione: quartiere: epoca di costruzione: proprietà: gestione: Distretto scolastico:

Tipologia di scuola :	<input type="text" value="Scuola dell'infanzia"/>	Cod_MIUR:	<input type="text" value="PV1A02700G"/>
	<input type="text" value="Scuola Primaria"/>		<input type="text" value="PV1E001009"/>
	<input type="text" value="Scuola Secondaria di primo grado"/>		<input type="text" value="PV1M008009"/>

Cod_PdS: **IS5.01**

Nome_serv **Maria Ausiliatrice**




Superficie lotto: **7607**

Superficie spazi esterni: **4267**

Superficie coperta: **3340**

IS5.02 San Giorgio

Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	77
residenti fuori comune:	74
stranieri:	0
portatori di handicap 2009/10:	1

IS5.03


Istituto Maddalena di Canossa Pini

indirizzo: civico: circonscrizione: quartiere: epoca di costruzione: proprietà: gestione: Distretto scolastico:

Tipologia di scuola :	<input type="text" value="Scuola dell'infanzia"/>	Cod_MIUR:	<input type="text" value="PV1A02600Q"/>
	<input type="text" value="Scuola Primaria"/>		<input type="text" value="PV1E003001"/>
	<input type="text" value="Scuola Secondaria di primo grado"/>		<input type="text" value="PV1M00600N"/>

Cod_PdS: **IS5.02**

Nome_serv San Giorgio




Superficie lotto: 2585

Superficie spazi esterni: 902

Superficie coperta: 1683

IS5.03 Maddalena di Canossa Pini


Trend iscritti 2005 - 2010



Tipologia di iscritti a.s. 2009/2010

residenti Pavia:	131
residenti fuori comune:	96
stranieri:	8
portatori di handicap 2009/10:	5

Scuole secondarie di secondo grado




Liceo Classico U. Foscolo	IS6.01
Liceo scientifico Copernico	IS6.02
Liceo Scientifico Taramelli	IS6.03
IPSIA L. Cremona	IS6.04
IPSIA L. Cremona	IS6.05
Istituto Cairoli - sede centrale	IS6.06
Istituto Cairoli	IS6.07
Istituto professionale Cossa - sede centrale	IS6.08
Istituto professionale Cossa	IS6.09
I.T.C. Bordoni	IS6.10
Istituto tecnico geometri A. Volta	IS6.11
Liceo Artistico A. Volta	IS6.12
ITIS Cardano	IS6.13
Liceo San Giorgio	IS6.15
Istituto Leonardo Da Vinci srl	IS6.16
Istituto d'arte Michelangelo	IS6.17
Liceo scientifico Olivelli	IS6.18
APOLF	IS6.19
Esedil	IS6.20
Esedil	IS6.21
Istituto professionale Clerici	IS6.22

Scuole secondarie di secondo grado	347
Liceo Classico U. Foscolo IS6.01.....	351
Liceo Classico U. Foscolo IS6.01.....	351
Liceo Scientifico Copernico IS6.02	353
Liceo Scientifico Taramelli IS6.03.....	357
I.P.S.I.A. L. Cremona IS6.04	359
I.P.S.I.A. L. Cremona IS6.05.....	361
Istituto Magistrale Cairoli - sede centrale IS6.06.....	363
Istituto Magistrale Cairoli IS6.07.....	365
Istituto Professionale Cossa IS6.08.....	367
Istituto professionale Cossa IS6.09.....	369
I.T.C. Bordoni IS6.10.....	371
Istituto tecnico geometri A. Volta IS6.11.....	373
Liceo Artistico A. Volta IS6.12	375
I.T.I.S. Cardano IS6.13	377
Liceo San Giorgio IS6.15.....	381
Istituto Leonardo Da Vinci srl IS6.16.....	383
Istituto d'arte Michelangelo IS6.17.....	385

Liceo Classico U. Foscolo **IS6.01**



Denominazione completa:	Liceo Classico Ugo Foscolo
Localizzazione:	via Defendente Sacchi 15
Proprietà:	Comune di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1800
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	4.136mq
Superficie Coperta:	2.105mq
Superficie Lorda di Pavimento:	5.621mq
Capienza:	437 alunni
Classi:	19
Codice MIUR:	PVPC03000B
Indirizzi di studio:	PC00 - CLASSICO
Sito Internet:	http://www.liceofoscolo.it/



Laboratori presenti:

Chimica
Fisica
Biologia

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
Aula proiezioni
Mensa
Palestra


Notizie storiche:

Quello che fu il convento antico di Santa Maria di Canepanova è diventato la sede di un'istituzione scolastica fondamentale nella fisionomia e nella tradizione culturale di Pavia, tanto che la storia degli *studia humanitatis* della gioventù di Pavia coincide, oltre che con quella dell'*Alma Ticinensis Universitas*, con quella dell'antico convento, che oggi ospita ancora il Liceo Classico della città. Nel 1557 i padri Barnabiti, alla cui Congregazione era affidata la Chiesa di S. Maria di Canepanova, istituiscono corsi di filosofia e teologia non solo per gli studenti interni ma anche per quelli esterni. Successivamente i religiosi costruiscono un grande Collegio per gli studenti barnabiti della Congregazione. L'edificio del Convento di Canepanova, attiguo alla Chiesa, è quello utilizzato dall'attuale Liceo classico. Dal 1865 il Liceo è intitolato a Ugo Foscolo.

Liceo Scientifico Copernico **IS6.02**



Denominazione completa:	Liceo Scientifico Copernico
Localizzazione:	via Monet 23/25
Proprietà:	Provincia di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1972
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	17.027mq
Superficie Coperta:	
Superficie Lorda di Pavimento:	10.582mq
Capienza:	1.185 alunni
Classi:	50
Codice MIUR:	PVPS05000Q
Indirizzi di studio:	PS00 - SCIENTIFICO
Sito Internet:	http://copernico.apnetwork.it/



Aule: 53n°

Laboratori presenti: Chimica
Scienze naturali
Disegno
Fisica

Attrezzature scolastiche: Biblioteca
Aula proiezioni
Mensa e relativi servizi
Auditorium
Sala riunioni
Aula video
Aula lingue
Aula informatica
Aula multimediale
3 palestre

Notizie storiche: Il Liceo Scientifico Statale *Niccolò Copernico* prende il suo nome nel 1981 dopo essere divenuto autonomo dal Liceo Taramelli come secondo liceo cittadino. Costruito nel 1972 nella zona del Ticinello sul Lungo Ticino, si è venuto ampliando negli anni per rispondere alla richiesta formativa del territorio e di un bacino di utenza che include anche paesi esterni alla provincia di Pavia, passando da 850 alunni nel 1998 agli attuali 1200 circa, di cui la metà pendolari. Successivi interventi dell'Amministrazione Provinciale con cospicui finanziamenti hanno portato a due ampliamenti sia nella struttura precedente (2006-7) sia con un edificio di nuova progettazione (2007-08) finalizzati alla dismissione della succursale, che però è in parte ancora

attiva. Dal 2004 si sono anche succeduti interventi di messa a norma secondo la legge 626/94 - ora 81/08 (uscite di sicurezza, sistemi di allarme, sistema elettrico, norme antisismiche).

Obiettivo dell'Amministrazione e del dirigente, per legge datore di lavoro, è acquisire in via definitiva le certificazioni previste.

Attualmente l'istituto è frequentato da 1223 studenti/sse (53,1 maschi, 46,9 femmine).


La struttura dispone di: 53 aule; aula magna (300 posti), sala riunioni (100 posti), aula video, aula lingue, aula informatica, aula multimediale, biblioteca con postazioni pc; aule di disegno; aula di fisica (70 posti) con laboratorio; aula di scienze (70 posti) con laboratorio di chimica; tre ampie palestre.

Liceo Scientifico Taramelli IS6.03



Denominazione completa:	Liceo Scientifico Torquato Taramelli
Localizzazione:	via Mascheroni 51
Proprietà:	Provincia di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	Fine XIV secolo
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	2.083mq
Superficie Coperta:	1.373mq
Superficie Lorda di Pavimento:	5.832mq
Capienza:	873 alunni
Classi:	35
Codice MIUR:	PVPS03000E
Indirizzi di studio:	PS00 - SCIENTIFICO

Sito Internet: <http://www.liceotaramelli.it/>



Laboratori presenti:

Chimica
Fisica
2 di Informatica

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
Aula Magna

Notizie storiche:

Primo Liceo scientifico della città di Pavia ed unico fino al 1980, il Liceo "Taramelli" è statale dal 1923.

Il Liceo ospitato in una struttura di particolare pregio architettonico risalente alla fine del XIV sec. .

Nel corso degli anni ristrutturazioni e migliorie funzionali hanno permesso alla scuola di qualificare le proprie strutture e di renderle, oltre che a norma, rispondenti alle esigenze di un'istituzione ad indirizzo scientifico. Fulcro della scuola è il maestoso Cedro del Libano, albero secolare posto al centro del cortile interno.

Attorno si snoda un percorso colonnato coperto con volte a crociera dove i ragazzi possono sostare durante la pausa di intervallo. Per la pratica sportiva vengono utilizzati impianti sportivi esterni che si sono rivelati, per le loro caratteristiche ed attrezzature, adeguati all'attività proposta agli Studenti del Liceo.

Il trasferimento degli Studenti dalla sede alle palestre e viceversa è effettuato con un apposito servizio di pullman, messo gratuitamente a disposizione della scuola dalla Provincia di Pavia, a cui spetta l'onere della gestione dell'immobile.



Denominazione completa:	Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato "L.Cremona" - sede centrale
Localizzazione:	piazza Marconi 6
Proprietà:	Camera di Commercio di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1930
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	6.472mq
Superficie Coperta:	1.373mq
Superficie Lorda di Pavimento:	4.220mq
Capienza:	624 alunni (complessivo tra sede centrale e sede di via Scala)
Classi:	30
Codice MIUR:	PVRI01000E

Indirizzi di studio:

RR9C - ODONTOTECNICO (NUOVO ORD.)
RR9J - TECNICO DELLE IND.EL.(NUOVO ORD)
RR9K - TECNICO IND.ELETTRO.(NUOVO ORD.)
RRFJ - TECNICO SIST.ENERG.(NUOVO ORD.)

Sito Internet:

<http://www.ipsia.telnetwork.it/>

**Laboratori presenti:**

Fisica, scienze naturali, chimica merceologia
Dattilografia e stenografia
Ragioneria e macchine contabili
Tecnica commerciale e macchine

Attrezzature scolastiche:


Biblioteca
Mensa e relativi servizi



Denominazione completa:	Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato "L.Cremona" - succursale
Localizzazione:	via Scala 18
Proprietà:	Comune di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	3.840mq
Superficie Coperta:	1.121mq
Superficie Lorda di Pavimento:
Capienza:	(vedi i dati della sede centrale)
Codice MIUR:	PVRI01000E
Indirizzi di studio:	RR9C - ODONTOTECNICO (NUOVO ORD.) RR9J - TECNICO DELLE IND.EL.(NUOVO ORD) RR9K - TECNICO IND.ELETTRO.(NUOVO ORD.) RRFJ - TECNICO SIST.ENERG.(NUOVO ORD.)

Sito Internet:

<http://www.ipsia.telnetwork.it/>



Laboratori presenti:

3 tra fisica, scienze naturali, chimica merceologia
1 di dattilografia e stenografia
1 di ragioneria e macchine contabili
1 di tecnica commerciale e macchine


Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
Mensa e relativi servizi

Istituto Magistrale Cairoli - sede centrale **IS6.06**



Denominazione completa:	Istituto Magistrale Cairoli - sede centrale
Localizzazione:	corso Mazzini 7
Proprietà:	Comune di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1800
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	3.197mq
Superficie Coperta:	1.121mq
Superficie Lorda di Pavimento:	3.550mq
Capienza:	1.396 (complessivi tra sede centrale ed altre sedi)
Classi:	57
Codice MIUR:	PVPM01000A
Indirizzi di studio:	IA44 - SCIENZE SOCIALI ISFP - SOCIO PSICOPEDAG. (PR. "BROCCA") ISFU - LINGUISTICO CM 27
Sito Internet:	http://www.acairoli.it/



Laboratori presenti:

Informatica
Linguistico
Multimediale

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca

Notizie storiche:

La scuola ha sede nel Palazzo Olevano dal 1869 e dal 1892 porta il nome di Adelaide Cairoli , *"ammirevole madre di cinque gloriosi combattenti per l'unità d'Italia"*. L'Istituto ha mantenuto nel tempo il nome e ha conservato la sede prestigiosa, ricca di sale affrescate, scale monumentali, stucchi, specchi, accostando però a tante memorie un impianto scolastico moderno, che propone tre indirizzi: linguistico, psicopedagogico, delle scienze sociali.

Istituto Magistrale Cairoli **IS6.07**



Denominazione completa:	Istituto Magistrale Adelaide Cairoli: liceo linguistico - liceo delle scienze umane - liceo musicale - succursale
Localizzazione:	corso Garibaldi 6
Proprietà:	Ente religioso
Gestione:	Ente religioso
Anno di costruzione:	...
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	1.814mq
Superficie Coperta:	935mq
Superficie Lorda di Pavimento:
Capienza:	1.419 (dati 2009 complessivi tra sede centrale ed altre sedi)
Codice MIUR:	PVPM01000A
Indirizzi di studio:	IA44 - SCIENZE SOCIALI ISFP - SOCIO PSICOPEDAG. (PR. "BROCCA") ISFU - LINGUISTICO CM 27
Sito Internet:	http://www.acairoli.it/



Laboratori presenti:

Informatica
Linguistico
Multimediale

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca

Istituto Professionale Cossa **IS6.08**



Denominazione completa:	Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "LUIGI COSSA" - sede centrale
Localizzazione:	viale Necchi 5
Proprietà:	Comune di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	12.788mq
Superficie Coperta:	2.629mq
Superficie Lorda di Pavimento:	6.700mq
Capienza:	1.305 alunni (tra sede centrale e altre sedi)
Classi:	58
Codice MIUR:	PVRC01000T
Indirizzi di studio:	RR9B - TECN. GEST. AZ. INFO.(NUOVO ORD) RR9Q - TECNICO SERV. TURIS.(NUOVO ORD.) RR9R - TECNICO SER. RISTOR.(NUOVO ORD) RR9S - TECNICO SER.SOCIALI (NUOVO ORD.) RR9T - TECN.DELLA GRAF.PUBBL.(NUO. ORD) TE01 - DIRIGENTI DI COMUNITA'

Sito Internet:

<http://www.cossa.pv.it/>



Laboratori presenti:

4 tra fisica, scienze naturali, chimica merceologia
1 dattilografia e stenografia
1 ragioneria e macchine contabili
2 tra tecnica commerciale e macchine


Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
Mensa

Istituto professionale Cossa **IS6.09**



Denominazione completa:	Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "LUIGI COSSA" - succursale
Localizzazione:	viale Montegrappa 26/28
Proprietà:	Società ISIF
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	----
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	993mq
Superficie Coperta:	762mq
Superficie Lorda di Pavimento:	---
Capienza:	1.283 alunni (dato 2007 tra sede centrale e altre sedi)
Codice MIUR:	PVRC01000T
Indirizzi di studio:	RR9B - TECN. GEST. AZ. INFO.(NUOVO ORD) RR9Q - TECNICO SERV. TURIS.(NUOVO ORD.) RR9R - TECNICO SER. RISTOR.(NUOVO ORD) RR9S - TECNICO SER.SOCIALI (NUOVO ORD.) RR9T - TECN.DELLA GRAF.PUBBL.(NUO. ORD) TE01 - DIRIGENTI DI COMUNITA'
Sito Internet:	http://www.cossa.pv.it/



Laboratori presenti:

4 tra fisica, scienze naturali, chimica merceologia
1 dattilografia e stenografia
1 ragioneria e macchine contabili
2 tra tecnica commerciale e macchine


Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
Mensa

I.T.C. Bordoni IS6.10



Denominazione completa:	Istituto Tecnico Commerciale Turistico Bordoni
Localizzazione:	via San Carlo 2
Proprietà:	Comune di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1932
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	7.198mq
Superficie Coperta:	3.443mq
Superficie Lorda di Pavimento:	9.027mq
Capienza:	822alunni
Classi:	34
Codice MIUR:	PVTD010005
Indirizzi di studio:	TD00 - GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE TD15 - PROG. BROCCA-ECONOMICO AZIENDALE TN00 - TURISMO TN01 - TURISTICO (PROG. ITER)
Sito Internet:	http://www.bordoni.pv.it/



Laboratori presenti:

3 tra fisica, scienze naturali, chimica merceologia
 1 dattilografia e stenografia
 1 ragioneria e macchine contabili
 1 tra tecnica commerciale e macchine

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
 Mensa

Notizie storiche:

Nel 1861, a seguito della famosa riforma Casati, viene istituito il Regio Istituto Tecnico voluto dal Municipio, ma dipendente dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio con sede nell'ala sud occidentale dell'ex convento della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L'Istituto Tecnico Bordonni non cambiò la sua sede fino ai primi anni del XX secolo. Nel 1907 l'intera sezione di Agrimensura fu trasferita nel Palazzo Vistarino; nel 1908 la Presidenza, la sala professori e alcune classi furono provvisoriamente sistemate nel Palazzo del Broletto, messo a disposizione dal Comune ma rifiutato come sede definitiva.

Agli inizi del 1900, l'Amministrazione provinciale bandì un concorso per la progettazione e l'appalto per la costruzione di una nuova sede per l'Istituto, sull'area del campo di tiro al bersaglio, sita oltre Porta Milano, acquistata dal Comune. Il concorso fu vinto dagli architetti Mario Ridolfi, Wolfgang Frankl e dall'ingegnere Vittorio De Amici.

L'edificio si svilupperà su due piani, nell'ala maggiore esposta ad est sono situate le aule di insegnamento, i laboratori, il Museo di Scienze Naturali (ceduto in seguito in parte al Castello e in parte, purtroppo, disperso). Si tratta del miglior esempio di architettura funzionale realizzata a Pavia in quel periodo.


Istituto tecnico geometri A. Volta **IS6.11**



Denominazione completa:	Istituto Tecnico per Geometri Alessandro Volta - sede centrale
Localizzazione:	via Abbiategrasso 38
Proprietà:	Provincia di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1979
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	29.990mq
Superficie Coperta:	5.632mq
Superficie Lorda di Pavimento:	10.711mq
Capienza:	1.245 alunni (dato complessivo tra sede centrale ed altre sedi)
Classi:	57
Codice MIUR:	PVTL006022
Indirizzi di studio:	TD18 - GIURID.ECON. AZ.LE (PROG. SIRIO) TL00 - GEOMETRI TL01 - GEOMETRI (PROGETTO CINQUE) TL04 - GEOMETRI (PROG. SIRIO)

Sito Internet:

<http://www.istitutovoltapavia.it/>



Laboratori presenti:

3 di chimica e scienze naturali
3 di fisica
3 di disegno tecnico ed architettonico
5 di costruzioni e disegno
5 di topografia e disegno

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca

Notizie storiche:


A partire dal settembre 2002, l'Istituto Tecnico per Geometri "Alessandro Volta", erede di una lunga storia iniziata nel 1861 con la fondazione dell'Istituto Tecnico Agronomico, si trasforma in Istituto Superiore di Istruzione Secondaria, con un ampliamento e una ristrutturazione profonda del proprio ruolo e della propria vocazione nell'ambito del sistema scolastico e formativo pavese.

Ai tre indirizzi di studio del Corso Geometri varati nel settembre 2001, si affiancano infatti il Liceo Artistico e l'Istituto d'Arte, quest'ultimo dislocato nella sezione staccata di Casteggio e, dall'anno 2006/2007, il CTP.

Liceo Artistico A. Volta **IS6.12**



Denominazione completa:	Liceo Artistico A. Volta - succursale
Localizzazione:	via Riviera 39
Proprietà:	Immobiliare S. Riccardo s.r.l.
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	---
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	1008mq
Superficie Coperta:	1008mq
Superficie Lorda di Pavimento:	-----
Capienza:	vedi sede centrale
Codice MIUR:	PVSL00601G
Indirizzi di studio:	C003 - RILIEVO E CATALOG.-MICHELANGELO C005 - PITTURA E DEC.PITT.-MICHELANGELO C016 - DISEGNO INDUS.(A018)MICHELANGELO SD34 - ARTI DELLA STAMPA
Sito Internet:	http://www.istitutovoltapavia.it/



Laboratori presenti:

Progettazione
Pittura
Plastica
Disegno geometrico
Informatica

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca

Notizie storiche:

A partire dal settembre 2002, l'Istituto Tecnico per Geometri "Alessandro Volta", erede di una lunga storia iniziata nel 1861 con la fondazione dell'Istituto Tecnico Agronomico, si trasforma in Istituto Superiore di Istruzione Secondaria, con un ampliamento e una ristrutturazione profondi del proprio ruolo e della propria vocazione nell'ambito del sistema scolastico e formativo pavese.

Ai tre indirizzi di studio del Corso Geometri varati nel settembre 2001, si affiancano infatti il Liceo Artistico e l'Istituto d'Arte, quest'ultimo dislocato nella sezione staccata di Casteggio e, dall'anno 2006/2007, il CTP.




Denominazione completa:	Istituto Tecnico Industriale Cardano
Localizzazione:	via Monet 19
Proprietà:	Provincia di Pavia
Gestione:	Provincia di Pavia
Anno di costruzione:	1970
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	38.042mq
Superficie Coperta:	24.956mq
Superficie Lorda di Pavimento:	18.380mq
Capienza:	1.255 alunni
Classi:	55
Codice MIUR:	PVTF01000B
Indirizzi di studio:	ISGJ - SCIENT.TECNOL.-PROG.BROCCA ITI TF25 - CHIMICO TF45 - PROGETTO "ABACUS"-INFORMATICA

TF51 - ELETTROT. ED AUTOM.
TF52 - MECCANICA

Sito Internet:

<http://www.cardano.pv.it/>



Laboratori presenti:

Linguistico multimediale
Biologia
Informatica
Linguistico
Chimica
Disegno

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
Aula Magna
Bar
Palestra
Centro servizi multimediali
Mensa

Notizie storiche:

L'Istituto Tecnico G. Cardano è ospitato in un complesso di moderni edifici sorti tra il 1970 (nucleo iniziale) e il 1990 (nuova sede per il biennio) nei quali trovano posto, oltre agli uffici, 44 aule normali, 5 aule da disegno, una trentina tra laboratori ed officine, una doppia palestra, una biblioteca, la mensa, etc. Nell'istruzione tecnica industriale il curriculum di studio si articola in un biennio propedeutico, comune a tutti gli indirizzi, e in diversi trienni di specializzazione, che lo studente sceglie dopo i primi due anni. Al "Cardano" di Pavia, oltre ad un consistente numero di sezioni di biennio, sono attualmente accessibili quattro indirizzi di specializzazione e,

precisamente: due sezioni di periti chimici, tre sezioni di periti elettrotecnici, tre sezioni di periti informatici e due sezioni di periti meccanici. Agli indirizzi industriali (biennio + trienni) si affianca dal 1993 un nuovo percorso formativo costituito da un quinquennio sperimentale dell'indirizzo scientifico-tecnologico. E' previsto che dopo i primi due anni sia possibile passare dal biennio scientifico-tecnologico ad uno dei trienni industriali, o dal biennio industriale agli ultimi tre anni dell'indirizzo scientifico-tecnologico. In questo modo chi si fosse accorto di non aver scelto l'indirizzo giusto potrà modificare l'orientamento dei suoi studi.

Liceo San Giorgio **IS6.15**



Denominazione completa:	Liceo Ginnasio San Giorgio
Localizzazione:	via Menocchio 26
Proprietà:	Ente Religioso
Gestione:	Seminario Vescovile di Pavia
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	675mq
Superficie Coperta:	675mq
Codice MIUR:	PVPC02500X
Indirizzi di studio:	Liceo Classico
Sito internet:	http://www.liceosangiorgio.com/



Laboratori presenti:

Scienze

Attrezzature scolastiche:

Biblioteca
 Aula Magna
 Aula multimediale
 Palestra

Notizie storiche:

Il Seminario Vescovile di Pavia è situato nell'antico monastero longobardo di Teodote (Monasterium Theodotae), risalente all'incirca al 700 d.C.; detto anche " della Pusterla" per la vicinanza ad una piccola porta della città. Il monastero, di regola benedettina, si resse fino al XVIII secolo: nel 1799, infatti, essendo badessa Serafina Negri, la Repubblica Cisalpina impose la soppressione del cenobio. Nel XIX, durante la vacanza della sede vescovile pavese, i chierici del Seminario furono costretti dal Ministero della Guerra a lasciare i locali del convento sito presso la chiesa san Pietro in Ciel d'oro. Il 12 luglio 1865, il vicario generale della diocesi, monsignor Vincenzo Gandini, acquistò il monastero della Pusterla e provvide al suo restauro; due anni dopo, nel 1867, vi si insediarono i chierici. Da allora è la sede della formazione umana e teologico - spirituale dei candidati al sacerdozio. La piccola cappella, risalente alla fine del sec. XV, possiede un impianto a croce greca ed è sormontata da cinque piccole cupole. L'interno, affrescato secondo lo stile lombardo rinascimentale, rappresenta la gloria del Paradiso.

Istituto Leonardo Da Vinci srl **IS6.16**



Denominazione completa: ACME Istituto Leonardo da Vinci s.r.l.
Liceo Artistico Raffaello Sanzio
Liceo Linguistico "Children's school"
Istituto Tecnico Commerciale Enrico Fermi

Localizzazione: via Franchi Maggi 15

Proprietà: Privata

Gestione: Privata


Identificazione Catastale: Foglio mappale

Superficie territoriale: 920mq

Superficie Coperta: 321mq

Indirizzi di studio: Liceo Artistico PVSL015009
Liceo della Comunicazione PVTD065009
Istituto Tecnico Commerciale PVTD065009
Liceo Linguistico PVPL045003

Sito internet: <http://www.scuolepavia.eu/index.html>



Istituto d'arte Michelangelo **IS6.17**



Denominazione completa:	Istituto d'Arte Michelangelo
Localizzazione:	piazza del Carmine 2
Proprietà:	Privata
Gestione:	Privata
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	427mq
Superficie Coperta:	427mq
Codice MIUR:	PVPC02500X
Indirizzi di studio:	Arte applicata
Sito internet:	http://www.istitutomichelangelo.it/



Laboratori presenti:


Informatica

Notizie storiche:

L'Istituto d'Arte Michelangelo è una scuola media superiore paritaria. Nasce nel 1972 per iniziativa dell'architetto Ignazio Stabile e da allora prepara gli alunni per l'ottenimento della Maturità d'Arte Applicata.



Denominazione completa:	Liceo Scientifico Olivelli
Localizzazione:	via Bernardino da Feltre 9
Proprietà:	Privata
Gestione:	Privata
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	654mq
Superficie Coperta:	654mq
Codice MIUR:	PVPS01500C
Indirizzi di studio:	Liceo Scientifico
Sito internet:	http://www.liceoolivelli.pv.it/web/home?start=10



Notizie storiche:

18 maggio 1976 su sollecitazione di suor Paola Gasperini, sorse la Cooperativa "Teresio Olivelli" con lo scopo di gestire un liceo scientifico di matrice cattolica. La nuova scuola fu dedicata a Teresio Olivelli, giovane pavese morto il 17 gennaio 1945 all'età di 29 anni nel campo di concentramento di Hersbruck nel tentativo di salvare un compagno di prigionia. La sua vita breve, ma libera e intensa ("la vita conta non per la sua durata ma per gli ideali per cui la si vive" scriveva Olivelli ancora liceale) fu, ed è tuttora, il punto di riferimento per tutte le persone che hanno operato e operano in questa scuola. La scuola venne aperta presso l'Istituto Canossa di via Menocchio nell'anno scolastico 1976-77, con undici iscritti e ottenne il riconoscimento legale del Ministero nel 1981. Trasferitasi nell'anno scolastico 1977-78 presso l'Istituto Canossa di corso Garibaldi, nel 1979 la scuola assunse la gestione anche dell'Istituto magistrale "Maddalena di Canossa" che chiuse nel 1999. A partire dal settembre 2005 il Liceo scientifico "T. Olivelli" si è trasferito nella nuova sede presso il complesso scolastico "S. Giorgio", sito in via Bernardino da Feltre.



Denominazione completa:	Azienda Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione
Localizzazione:	via San Giovanni Bosco 21
Proprietà:	Comune di Pavia
Gestione:	Comune e Provincia di Pavia
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	7.089mq
Superficie Coperta:	2.360mq
Codice MIUR:	PVPS01500C
Indirizzi di studio:	Settore alberghiero Ristorazione
Sito internet:	http://www.apolf.org



Notizie storiche:

L'Agenzia Provinciale per l'Orientamento, il Lavoro e la Formazione (APOLF), già CFP - Centro Formazione Professionale del Comune di Pavia nato nei primi anni '80, è una delle realtà presenti sul territorio nel campo della formazione professionale. Gli allievi sono formati nel settore alberghiero e della ristorazione. Vengono svolti corsi per cittadini stranieri, servizi di orientamento, qualificazione e formazione delle persone ristrette nelle carceri, corsi per allievi disabili.



Denominazione completa: Ente Scuola per l'Edilizia della Provincia di Pavia - sede centrale

Localizzazione: viale Damiano Chiesa 25

Gestione: Collegio Costruttori Edili e OOSS


Identificazione Catastale: Foglio mappale

Indirizzi di studio: Settore edilizio

Sito internet: <http://www.esedil.it/portale/index.php>



Denominazione completa:	Ente Scuola per l'Edilizia della Provincia di Pavia - succursale cantiere scuola
Localizzazione:	viale Sardegna 78A
Gestione:	Collegio Costruttori Edili e OOSS
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	3.571mq
Superficie Coperta:	1.482mq
Indirizzi di studio:	Settore edilizio
Sito internet:	http://www.esedil.it/portale/index.php




Notizie storiche:

L'Ente Scuola per l'Edilizia della provincia di Pavia è un organismo contrattuale, bilaterale e paritetico, costituito nel 1972, amministrato dai rappresentanti del Collegio dei Costruttori Edili e delle Organizzazioni sindacali di categoria. Attraverso il Formedil l'Esedil è organizzato in rete regionale e nazionale con altre 98 scuole provinciali di formazione per l'edilizia. Esedil è inoltre soggetto Accreditato dalla Regione Lombardia per tutte le attività di formazione e orientamento.




Denominazione completa:	Fondazione Luigi Clerici
Localizzazione:	piazzale Fortunato Bianchi (Bivio Vela)
Proprietà:
Gestione:	
Identificazione Catastale:	Foglio mappale
Superficie territoriale:	8.398mq
Superficie Coperta:	2.612mq
Indirizzi di studio:	Settore industria/produzione Settore Amministrazione Settore Information Communication Technology
Sito internet:	http://www.clerici.lombardia.it/



Notizie storiche:

Costituita il 10 luglio 1972, la Fondazione Luigi Clerici ha ottenuto nel 1973 (Decreto Regione Lombardia n. 28 dell'aprile 1973) la personalità giuridica come ente gestore nel campo della formazione professionale e rappresenta oggi una realtà significativa all'interno del filone d'iniziativa sociali promosse a partire dagli anni '50 da gruppi di laici di ispirazione cristiana. Avviare al lavoro quasi mille giovani ogni anno, curare con particolare attenzione la formazione continua dei lavoratori, attivare iniziative di formazione per soggetti in difficoltà, rispondere alle necessità degli Enti locali attraverso servizi di aggiornamento, di formazione e di informazione: sono questi alcuni degli obiettivi che la Fondazione Luigi Clerici realizza attraverso i suoi 10 Centri operanti nella Regione Lombardia. Per sviluppare le sue attività la Fondazione conta sulla collaborazione con Enti locali, aziende, associazioni e imprese artigiane operanti nel territorio lombardo. Ha gestito le attività di formazione connesse al processo di riconversione industriale che hanno rappresentato per la Regione Lombardia un modello di relazioni industriali di particolare interesse per il fattivo coinvolgimento di istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali e imprenditoriali. In sede nazionale e regionale, la Fondazione Luigi Clerici inoltre aderisce alla CONFAP (Confederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale).



Notizie storiche:

Costituita il 10 luglio 1972, la Fondazione Luigi Clerici ha ottenuto nel 1973 (Decreto Regione Lombardia n. 28 dell'aprile 1973) la personalità giuridica come ente gestore nel campo della formazione professionale e rappresenta oggi una realtà significativa all'interno del filone d'iniziativa sociale promosse a partire dagli anni '50 da gruppi di laici di ispirazione cristiana. Avviare al lavoro quasi mille giovani ogni anno, curare con particolare attenzione la formazione continua dei lavoratori, attivare iniziative di formazione per soggetti in difficoltà, rispondere alle necessità degli Enti locali attraverso servizi di aggiornamento, di formazione e di informazione: sono questi alcuni degli obiettivi che la Fondazione Luigi Clerici realizza attraverso i suoi 10 Centri operanti nella Regione Lombardia. Per sviluppare le sue attività la Fondazione conta sulla collaborazione con Enti locali, aziende, associazioni e imprese artigiane operanti nel territorio lombardo. Ha gestito le attività di formazione connesse al processo di riconversione industriale che hanno rappresentato per la Regione Lombardia un modello di relazioni industriali di particolare interesse per il fattivo coinvolgimento di istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali e imprenditoriali. In sede nazionale e regionale, la Fondazione Luigi Clerici inoltre aderisce alla CONFAP (Confederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale).